

CDAFUSA

CDA REVISIÓN TÉCNICO
MÉCANICA Y DE GASES FUSA
NIT: 9012272444
CR 27 NO. 5 07
Tel - 3123488950
FUSAGASUGA - Cundinamarca
INFO@CDAFUSA.COM

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2025-09-23 13:58:34	Nombre o Razón social ALBA YOLANDA MORALES ARIAS	Documento de identidad CC(X) NIT() No. 52790367	
Dirección CLL 2 5A 92 ESTE	Teléfono fijo o Número de Celular 3213073139	Ciudad FUSAGASUGA	Departamento Cundinamarca
Correo Electrónico cda.caja@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa KRL816	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca CHANCAN	Línea CS15
Modelo 2023	Número de licencia de tránsito 10026169329	Fecha de matrícula 2022-05-23	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis LS5A3ABE3PD910011
No de motor JL473QF*W3CU53023	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1480	Kilometraje 128477	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI() NO(X)
Potencia (si aplica)		Tipo de Carrocería WAGON		Fecha vencimiento SOAT 2021-05-21	Conversion GNV SI() NO() N/A(X)
				Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.14	6.02				
DERECHA	5.50	5.21				4.21

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI NO

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI NO

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

REVISIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)	
IZQUIERDA	35.2	35.6					
DERECHA	35.4	35.2					35.1

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
PROFUNDIMETRO	MOORE&WRIGHT	1510	176-01DTG			
DETECTOR HOLGURAS	TECMAS	FR2158	DH MULTIPRUEBAS AST MIX			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	DIEGO ALEXANDER GAONA GUEVARA
Inspección visual	EDWAR ALBERTO BERMUDEZ PUENTES

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JOSE LUIS PENAGOS RUNZA
Director técnico

Fin del informe