

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00020319-2510

CDA BOGOTÁ S.A.S.
NIT 900254447-3
Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20
Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27
Sur Tel 2037652
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2025-10-27

Nombre o razón social:

ALFONSO VEGA ALBA LUZ

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 39523400

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DIRECCIÓN

CARRERA 78 H # 57 C 26

Teléfono:

3177570664

PLACA:

LZM535

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase: CAMIONETA

Modelo: 2024

Cilindrada: 1598

Kilometraje: 137419

SERVICIO:

PÚBLICO

No Licencia Tránsito:

10029408389

Combustible:

GASOLINA - GAS

Color:

BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:

ALFONSO VEGA ALBA LUZ



Fecha 2025-10-27, Placa LZM535 Hora 15:03



Fecha 2025-10-27, Placa LZM535 Hora 16:04

A

Suspensión (Si aplica)			Frenos			Trasera Derecha			Unidad		
Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 42	Trasera Izquierda	Valor 59	Eje 1 Derecho	Fuerza 2139	Peso 4719	Unidad N	Máximo 1,5	% 30
Eficacia Total	Minimo 51,8	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2106	Peso 4827	Eje 1 Derecho	Fuerza 2139	Peso 4719	Unidad N	Máximo 1,5	% 30
			Eje 2 Izquierdo	2361	3689	Eje 2 Derecho	2126	3610	N	10	30
Eficacia Auxiliar	Minimo 11,2*	Unidad 18	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho			N		
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4	Desviación Lateral	Eje 5	Inspección Sensorial	Máximo ± 10	Unidad (m/km)

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Asiento General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Sopletes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal de Batería	CUMPLE	Andaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Bandurilla	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE
Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	Latonera y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	5.69	5.69
Eje 2	4.01	4.97

NOTA
EL PRESENTE INFORME NO REEMPLAZA LOS
RESULTADOS DE LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE