

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2022-01-21	Nombre o razón social MARLENY BALLESTEROS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 40769972	
Dirección CR 85 N 35 B 16 AP 301		Teléfono 99999999	Ciudad Medellin
			Departamento Antioquia
DATOS DEL VEHICULO			
Placa WLX781	Pais Colombia	Servicio Público	Clase Campero
Modelo 2017	No. de licencia de transito 10012000924	Fecha Matrícula 2016-05-18	Marca Renault
No. Motor E410C021094	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Color Blanco artica
		Kilometraje 169415	Combustible Gas - gasolina
		Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
			Blindaje SI () NO (X)



2022-01-21 WLX781 14:58



2022-01-21 WLX781 14:58

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	67.50		64.60		51.70		48.00		%

			Frenos									%	
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
70.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3258.00	4595.00	N	Eje 1 Derecho	3377.00	4191.00	N	3.52	30	%
			Eje 2 izquierdo	1982.00	3482.00	N	Eje 2 Derecho	2674.00	3784.00	N	25.90*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N				%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N				%
27.50	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.12	0.03						

Inspección Visual									
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	
G6	Linterna	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	
G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	
G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	
G2	Tijeras	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	
G6	Botiquín	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	
G4	Ventanillas	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	
G6	Extintor	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	
G11	Bastidor	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	
G1	Aseo General	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
G3	Pito	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 PINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.47
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.46	4.54
Eje2	4.85	4.53

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniimag Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

TRAN
E-
Té:
CONTR
RESPON
DE
CONDU
No.
DATOS
CONDU
No.
DATOS
CONDU
No.
FECHA
FECHA
CONVE
DESTIN
ORIGEN
OBJETO
NITCO
CONTRA
CONTRA
IT:
AZON S