

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

Diagnosti **YA** DIAGNOSTICA LTDA. NIT. 930117669-5
C/ 73A 77A 62, BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ)
TEL. 7450298

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2025-11-18	Nombre o razón social YOLANDA CARRERO VELASCO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 52166891	
Dirección CR 7 A ESTE 43 75 SUR	Teléfono 3134018537	Ciudad Bogotá, d.c.	Departamento Bogotá

3. DATOS DEL VEHICULO	
Placa LZO204	País Colombia
Servicio Público	Clase Automóvil
Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2024	No. de licencia de tránsito 10029966595
Fecha Matricula 2023-09-07	Color Blanco
Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD297RM730730
No. Motor J759Q234119	Tipo Motor OTTO
Cilindraje 1598	Kilometraje 47817
Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
Blindaje SI () NO (X)	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Emisiones Audibles				5. Intensidad inclinación de las luces bajas				6. Suma de la intensidad de todas las luces			
Valor	Máximo	Unidad		Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo
Ruido escape		dBA		Baja Derecha		klux/1m			%		
				Baja Izquierda		klux/1m			%		

7. Suspensión (si aplica)				Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	69.40	Delantera Derecha	Valor	71.30	
Trasera Izquierda	Valor	69.60	Trasera Derecha	Valor	74.90	

8. Frenos				Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eficacia total	Mínimo	Unidad							
67.80	50	%	Eje 1 izquierdo	2547.00	3971.00	N	Eje 1 Derecho	3410.00	4015.00
			Eje 2 izquierdo	2259.00	3962.00	N	Eje 2 Derecho	2634.00	4053.00
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		
0.00*	18	%	Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		

9. Desviación lateral				Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/m
				-1.22	-2.96				10	

10. Dispositivos de cobro (si aplica)				Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %
---------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--------------------	---	-----------------	---	--------	----------

11. Emisiones de gases				11.a Vehículos con ciclo OTTO			
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nítrico NO	
		CO	CO2	O2	HC	NO	
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	
		%	%	%	%	%	
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	
		%	%	%	%	%	

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2
		Unid	Unid
		%	%
		Ciclo 3	Ciclo 4
		Unid	Unid
		%	%
		Valor	Norma