

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CDA VASQUEZ COBO, NIT:
900576533-0 Av Vásquez Cobo #
28N-37, CALI (VALLE DEL CAUCA)
TEL: 3799616

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2025-12-26	Nombre o razón GABRIEL ALBERTO SARRIA MOLINA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 16840153
Dirección CRA 1B 57 102	Teléfono 1000000	Ciudad Cali
		Departamento Valle del cauca

DATOS DEL VEHICULO

Placa ETL159	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan
Modelo 2023	No. de licencia de 10029834693	Fecha Matrícula 2023-05-29	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FB4SREB4PM672454
No. Motor A812UH09877	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 111483	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2025-12-26 ETL159 16:44



2025-12-26 ETL159 16:51

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78.00	Delantera Derecha	Valor 79.60	Trasera Izquierda	Valor 57.30	Trasera Derecha	Valor 64.90	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Frenos										
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
58.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2360.00	3914.00	N	Eje 1 Derecho	2466.00	3297.00	N	4.30	30	%
			Eje 2 izquierdo	1225.00	2657.00	N	Eje 2 Derecho	1242.00	2520.00	N	1.37	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
26.10	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.05	Eje 2 9.27	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO ____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.26
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.91	4.38
Eje2	4.91	4.38

JHOMER MIGUEL BASTIDAS BASTIDAS
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)