

# REVISIÓN PREVENTIVA



CDA AJUSTEV SA  
NIT: 9002092587  
CLL 52 N1B-160  
Tel - 4853233  
CALI - Valle del Cauca  
cdacali@ajustev.com

## A. INFORMACIÓN GENERAL

## 1. FECHA

Fecha de prueba 2026-01-07 16:01:45	Nombre o Razón social DIEGO FERNANDO MARTINEZ	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 1005873902
Dirección CLL52 NRO 1 160	Teléfono fijo o Número de Celular 3166267026	Ciudad CALI
Correo Electrónico furoda.cali@ajustev.com		Departamento Valle del Cauca

## 2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Placa WHV429		País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER EXPRESSION
Modelo 2016		Número de licencia de tránsito 10017731543		Fecha de matrícula 2016-01-18	Color BLANCO ARTICA	Combustible / Propulsión Gasolina
No de motor A690Q275215	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1598	Kilometraje 475500	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)	VIN o Chasis 9FBHSRAA5GM203011
Potencia (si aplica) 105	Tipo de Carrocería WAGON		Fecha vencimiento SOAT 2026-01-20	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)		Fecha Vencimiento GNV

## B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

## 5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 54.1	Delantera Derecha	Valor 51.0	Trasera Izquierda	Valor 68.8	Trasera Derecha	Valor 74.0	Mínima 40	Unidad %
------------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------	-------------

## 6. FRENSOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2403	4150	N	Eje 1	2315	3561	N	3.66	20	30	%
Eje 2	1795	2825	N	Eje 2	1678	2717	N	6.52	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total				Valor		Mínimo		Unidad			
				61.8		50		%			

## 6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
15.1*	18	%	Sumatoria Izquierdo	906	6975	N	Sumatoria Derecho	1099	6278	N

## C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%.	FRENOS		X
		TOTAL		1

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	7.62	3.49				
DERECHA	7.80	2.70				4.80

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI  NO \_\_\_\_\_

E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	VAMAG	8014401	RBT3500			
BANCO SUSPENSIÓN	VAMAG	8014401	STL			
PROFUNDIMETRO	MOORE & WRIGHT	1656	76-01 DTG			
DETECTOR HOLGURAS	RAVAGLIOLI	1010104	R2001			

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	FABIAN FERNANDO MENESES CORDOBA
Frenos	YIMY ALEJANDRO JARAMILLO NARANJO
Inspección visual	FABIAN FERNANDO MENESES CORDOBA
Suspensión	YIMY ALEJANDRO JARAMILLO NARANJO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

German David V.C.

GERMAN DAVID VARGAS CEBALLOS  
Director técnico

# REVISIÓN PREVENTIVA

Fin del informe