


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL




FECHA

Fecha de prueba 2025-11-22	Nombre o razón social HUGO DAVID BEJARANO MORA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1128401084
Dirección CALLE 78 87 47	Teléfono 3243237462	Cludad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESP005	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2018	No. de licencia de transito 10020897025	Fecha Matrícula 2018-02-13	Color Blanco glaciar (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR595JM026302
No. Motor 2842Q132215	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1599	Kilometraje 170504	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2025-11-22 ESP005 10:49

2025-11-22 ESP005 10:49

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 64.10	Delantera Derecha	Valor 69.40	Trasera Izquierda	Valor 64.10	Trasera Derecha	Valor 67.70	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	949.00	1714.00	N	Eje 1 Derecho	1008.00	1584.00	N	5.85	30	%
Eficacia auxiliar	19.60	18	Eje 2 izquierdo	1082.00	1679.00	N	Eje 2 Derecho	1226.00	1624.00	N	11.70	30	%
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eficacia auxiliar	19.60	18	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.29	Eje 2 -0.18	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Pisos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Sopores	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.82
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.94	2.91
Eje2	4.31	3.02

GLENDA JUAREZ CISNEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)