

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00021167-2512

CDA BOGOTÁ S.A.S.

NIT 900254447-3

Cra 29 C N° 20-17 Sur - Calle 20

Sur N° 29c-03 - Cra 29 C N° 20-27

Sur Tel 2037652

BOGOTÁ



FECHA

Fecha de prueba:
2025-12-27

Nombre o razón social:

NIETO GIRDALDO

Dirección:

CRA 22 I #58-23 SUR

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. ()

No. 19261730

Ciudad:

BOGOTA

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa:

GUX022

Marca:

RENAULT

Línea:

DUSTER

Clase:

CAMIONETA

Modelo:

2020

Cilindrada:

1599

Kilometraje:

132082

Servicio:
PÚBLICO

No Licencia Tránsito:
1002040046


Combustible:
GASOLINA

Color:
BLANCO GLACIAL (V)

Empresa:

Conductor:


NIETO GIRDALDO



Fecha 2025-12-27, Placa GUX022 Hora 07-49



Fecha 2025-12-27, Placa GUX022 Hora 07-52



Suspensión (Si aplica)

	Valor	Unidad		Valor	Unidad		Valor	Unidad		Mínimo	Máximo	Unidad
	56	%		40	%		52	%		40	30	%
Eficacia Total	50,5	%	Eje 1 Izquierdo	2113	Fuerza	Eje 1 Derecho	190	Fuerza	4336	Mínimo	9,1	%
	50		Eje 2 Izquierdo	2113	Peso	Eje 2 Derecho	190	Peso	3541	Máximo	9,7	
Eficacia Auxiliar	10,2*	%	Eje 3 Izquierdo		Unidad	Eje 3 Derecho		Unidad		Unidad	30	%
	18		Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho						

Eje 1 0 Eje 2 0 Eje 3

Desviación Lateral

Eje 4 Eje 5 Máximo ± 10 Unidad (m/km)

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aire general	CUMPLE	Espesos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Sopletes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rodillas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Balasetas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Almoparaparadas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Palas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Orientacionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminal Batería	CUMPLE	Andaje de bateria	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cables	CUMPLE	Llanta	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderolas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Aplicatura	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
				Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficiencia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
		4,78
Eje 1	5,47	5,22
Eje 2	5,98	5,14