

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**

No: 00000349-2601



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	RAFEL ANTONIO VALENCIA MAYA				Documento de identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 18464657
2026-01-19		Telefono:	3003416534	Ciudad:	JAMUNDI	Departamento:	VALLE DEL CAUCA	
Dirección:		AVENIDA 6 SUR # 10 C - 49				DATOS DEL VEHICULO		
Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:		
WHD974	CHEVROLET	TRACKER	CAMIONETA	2018	1796	41396		
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:			
PUBLICO	10016002721	GASOLINA	BLANCO GALAXIA	RAFAEL ANTONIO VALENCIA MAYA				



Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral			Unidad		
Delantera Izquierda	Valor 70	Delantera Derecha	Valor 67	Trasera Izquierda	Valor 56	Trasera Derecha	Valor 48	Mínimo 40	Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	
58,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	2418	3993	N	Eje 1 Derecho	2755	4032	12,2	30
			Eje 2 Izquierdo	1766	3247	N	Eje 2 Derecho	1392	2972	21,2	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
25,5	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Terminales Batena	CUMPLE	G1 Terminales Batena	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Limpieparabrisas	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G1 Limpieparabrisas	CUMPLE	G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura	CUMPLE				
G1 Piloto	CUMPLE	G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE	G1 Cajoneria	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Pertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE				
G1 Pertas	CUMPLE	G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE				CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE				

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	2.68	
Izquierda		Derecha
Eje 1	3.14	3.66
Eje 2	3.51	3.51

RICARDO DAVID CORONADO URRUTIA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

