

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000351-2601
CDA REVINORTE
NIT 9013675123
AV 3 NORTE 40 N 65 - CALI Tel
3164793922

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2026-01-23	Nombre o razón social: DIEGO FERNANDO MORALES	Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 94424607		
Dirección: CRA1D#63-67	Telefono: 3147016601	Ciudad: CALI	Departamento: VALLE DEL CAUCA		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: ETL034	Marca: RENAULT	Linea: LOGAN	Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2023	Cilindrada: 1598
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10028670855	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor: DIEGO FERNANDO MORALES



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor 68	Delantera Derecha	Valor 65	Trasera Izquierda	Valor 53	Trasera Derecha	Valor 53	Mínimo 40	Unidad %				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 1914	Peso 3375	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 1873	Peso 2972	Unidad N	Desequilibrio 2,1	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 18	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	1520	2423	N	Eje 2 Derecho	1412	2021	N	7,1	30	%
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						
Desviación Lateral													
Eje 1	1,6	Eje 2	-2,3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10			Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE		G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda				CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE		G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha				CUMPLE		
G1 Anclaje sillas		CUMPLE		G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda				CUMPLE		
G1 Estado tubos escape		CUMPLE		G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha				CUMPLE		
G1 Aseo General		CUMPLE		G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda				CUMPLE		
G1 Espejos		CUMPLE		G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE		
G1 Pernos		CUMPLE		G1 Terminales Batería		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE		
G1 Soportes		CUMPLE		G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho				CUMPLE		
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE		G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE		
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE		G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho				CUMPLE		
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE		G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo				CUMPLE		
G1 Amortiguadores		CUMPLE		G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho				CUMPLE		
G1 Tijeras		CUMPLE		G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo				CUMPLE		
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE		G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho				CUMPLE		
G1 Retrovisores		CUMPLE		G1 Llanta de repuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo				CUMPLE		
G1 Pito		CUMPLE		G1 Gato		CUMPLE	G1 Latoneria y Pintura				CUMPLE		
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE		G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapiceria				CUMPLE		
G1 Parabrisas		CUMPLE		G1 Extingtor		CUMPLE	G1 Cojineria				CUMPLE		
G1 Ventanillas		CUMPLE		G1 Botiquin		CUMPLE	G1 Caja de Direccion				CUMPLE		
G1 Puertas		CUMPLE		G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales				CUMPLE		
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE		G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales				CUMPLE		
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE		G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor				CUMPLE		
G1 Direccionales		CUMPLE		G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos				CUMPLE		
G1 Stop		CUMPLE		G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia				CUMPLE		
G1 Reversa		CUMPLE		G1 Eje3 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo				CUMPLE		

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3,51	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,24	3,56
Eje 2	3,84	3,21

RICARDO DAVID CORONADO URRUTIA
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.