

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA MOTOS CRA 15 SAS, NIT. 900597784-2 Carrera 15 # 17-26, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799499
Motos Carrera 15

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2026-02-09	LIZETH LORENA REINOSO	CC (X) NIT () CE () No. 1006130250			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CR 12 A 57 20		3788466	Calli	Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	Pais	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESZ787	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2022	10035614599	2022-02-23	Blanco glacial (v)	Gasolina	9FBHJD40XNM184285		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Numero de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
A460D033371	OTTO	1333	79213	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2026-02-09 ESZ787 12:28



2026-02-09 ESZ787 12:39

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	85.50		58.70		81.80		62.10
				Mínimo	Unidad		%
				40			

Frenos															
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
79.00	50	%	Eje 1 izquierdo	2720.00	3900.00	N	Eje 1 Derecho	3253.00	4199.00	N	16.40	30	%		
			Eje 2 izquierdo	2325.00	2742.00	N	Eje 2 Derecho	2651.00	3011.00	N	12.30	30	%		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo	N			Eje 3 Derecho	N							
25.10	18	%	Eje 4 izquierdo	N			Eje 4 Derecho	N							
			Eje 5 izquierdo	N			Eje 5 Derecho	N							

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3		Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
-0.09	0.05					10
						Unidad m/km

Inspección Visual						
Stop	CUMPLE	Cinturones de Seguridad		CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Banderola		CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Bastidor		CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Extintor		CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Indicadores de tablero		CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Luz de parqueo		CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Estado Tubos Escape		CUMPLE	Pernos	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda		CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Puertas		CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Limpiaparabrisas		CUMPLE	Espesjos	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda		CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Linterna		CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Tacos		CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha		CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores		CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Señales de advertencia		CUMPLE	Pito	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria		CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas		CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Eje2 llanta derecha		CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Desempañador		CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Crucecita		CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Gato		CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Aseo General		CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Resortes o Ballestas		CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE		

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.44	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.42	3.21
Eje2	3.71	3.51



SERGIO ANDRES AGUIRRE PRADA
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)