INFORME DE REVISIÓN PREVENTIVA PARA VEHÍCULOS

No: 00006120-2602

CDA Centro de Diagnóstico Automotriz SANTA LIBRADA

CDA SANTA LIBRADA
NIT 900554707-0
KR 11 69 G 03-09-15-21-25-31-33-39-41 SUR Tel 3906322
BOGOTÁ

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	Documento de identidad:	
2026-02-09	OLAYA MALAGON JOHAN MANUEL	CC. (X) NIT. ( ) CE. ( )	No. 6080227536

Dirección:	Telefono:	Ciudad:	Departamento:
CLL 55 SUR NO 2A-15 ESTE	3507782119	BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa:	Marca:	Linea:	Clase:	Modelo:	Cilindraje:	Kilometraje:
JRR898	CHEVROLET	TRACKER	CAMIONETA	2021	1199	248840

Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor:
PUBLICO	10033025048	GASOLINA	BLANCO NIEBLA		OLAYA MALAGON JOHAN MANUEL

Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido Escape	82	NA	dBA

Intensidad e Inclinación de luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	2.9	2.5	Klux	0.8	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	3.8	2.5	Klux	1.4	0.5 - 3.5	%

Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
5.6	225	Klux

Suspensión (SI aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	69		66		59		49	40	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad
58.4	50	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad
27.36	18	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
Eje 1 Izquierdo	3284	5906	N	Eje 1 Derecho	2559	5013	N
Eje 2 Izquierdo	2946	4395	N	Eje 2 Derecho	3043	4944	N
Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho			
Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho			
Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho			

Desequilibrio	Máximo	Unidad
22.08*	30	%
3.19	30	%

Desviación Lateral

Eje 1	-3	Eje 2	-7	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)

Emisión de gases

Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono (CO)				Dióxido carbono (CO2)				Oxigeno (O2)				Hidrocarburo (como hexano) (HC)				Óxido Nitroso (NO)			
		CO	Valor	Norma	Unidad	CO2	Valor	Norma	Unidad	O2	Valor	Norma	Unidad	HC	Valor	Norma	Unidad	NO	Valor	Norma	Unidad
	890	Ralentí	0.09	<=0.8	%	Ralentí	9.9	>=7	%	Ralentí	4.6	<=5	%	Ralentí	7	<=160	ppm	Ralentí			
	2390	Crucero	0.09	<=0.8	%	Crucero	10.1	>=7	%	Crucero	4.3	<=5	%	Crucero	9	<=160	ppm	Crucero			

Inspección Sensorial

G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G1	Anclaje sillas	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE
G1	Pernos	CUMPLE
G1	Soportes	CUMPLE
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G1	Amortiguadores	CUMPLE
G1	Tijeras	CUMPLE
G1	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G1	Retrovisores	CUMPLE
G1	Pito	CUMPLE
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1	Parabrisas	CUMPLE
G1	Ventanillas	CUMPLE
G1	Puertas	CUMPLE
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
G1	Direccionales	CUMPLE
G1	Stop	CUMPLE
G1	Reversa	CUMPLE

G1	Luz de parqueo	CUMPLE
G1	Luz Interna	CUMPLE
G1	Luz Placa	CUMPLE
G1	Luces Altas	CUMPLE
G1	Luces Bajas	CUMPLE
G1	Indicadores de tablero	CUMPLE
G1	Terminales Bateria	CUMPLE
G1	Anclaje de bateria	CUMPLE
G1	Desempeñador	CUMPLE
G1	Cruceta	CUMPLE
G1	Linterna	CUMPLE
G1	Triangulos	CUMPLE
G1	Banderola	CUMPLE
G1	Tacos	CUMPLE
G1	Llanta de respuesto	CUMPLE
G1	Gato	CUMPLE
G1	Herramienta	CUMPLE
G1	Extintor	CUMPLE
G1	Botiquin	CUMPLE
G1	Señales de advertencia	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE

G1	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
G1	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
G1	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G1	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G1	Tapiceria	CUMPLE
G1	Collineria	CUMPLE
G1	Caja de Direccion	CUMPLE
G1	Terminales	CUMPLE
G1	Brazos Axiales	CUMPLE
G1	Bastidor	CUMPLE
G1	Placa	CUMPLE
G1	Promedio de Distancia	CUMPLE
G1	Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, superior a 24 % y 30 % .) TIPO B

Temperatura por método aceleración por tiempo

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		2.65
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3.52	3.65
Eje 2	2.63	3.65

CDA Centro de Diagnóstico Automotriz SANTA LIBRADA NIT. 900.554.707-0

ING ANDRES FELIPE VARGAS PIÑEROS
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

Powered by CamScanner