

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1			
Fecha de inspección: 13/01/2026				Consecutivo: 2026-4616			
Telefono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO			
Nombre o Razón Social: ARBELAEZ CIFUENTES TRANSPORTE Y TU				Placa: VKH845	Interno:	Tipo: BUS	
Cedula o NIT: 901877522				Modelo: 2005	Marca: SCANIA	Kilometraje: 10080	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A				
Documento de identidad	X						
Licencia de conducción	X						
CRITERIOS				SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad				X		2025-01-14	
Tarjeta de operación				X		2027-10-03	
Seguro Obligatoriotio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2026-11-17	
Revisión Bimestral				X		2026-03-13	
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2026-11-19	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2026-10-02	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X			
	3. Extintor N0 1			X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X			
	6. Cruceta			X			
	7. Linterna			X			
	8. Llanta de repuesto			X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X			
LADO DERECHO	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X			
	14. Replica de la placa reactiva (50cmsX 25cms)			X			
	15. Logo razón social de la empresa trasportador			X			
PARTE POSTERIOR	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X			
	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X			
	18. Luces traseras medias			X			
	19. Luces de reversa			X			
	20. Luces de parqueo			X			
	21. Luces direccionales			X			
	22. Vidrio Panoramico			X			
	23. Luz de placa			X			
	24. Velocidad máxima			X			
	27. Como conduzco			X			
PARTE FRONTAL	Estado de la placa			X			
	29. Luces delanteras altas y bajas			X			
	30. Luces direccionales y parqueo			X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	32. Estado de la placa			X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X			
	37. Estado general de latonería y pintura			X			

ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X				
	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	43. Estado general de sillas y cojinería	X				
	44. Estado del puesto del conductor	X				
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
	48. Pitos delantero y de reversa	X				
	49. Freno Principal	X				
	FUNCIONAMIENTO	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
		51. Suspension	X			
		52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
		52. Niveles de fluido (frenos)	X			
		52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				
	85. IMAGEN CORPORATIVA	X				


IMAGEN CORPORATIVA	LLANTAS		LLANTAS		Trasera izquierda		Trasera derecha	
	LLANTAS	LLANTAS	IN	EX	IN	EX		
Delantera izquierda	Delantera derecha	MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN	MICHELLIN	
MICHELLIN	MICHELLIN	295/80R17.5	295/80R17	295/80R17	295/80R17.5	295/80R17.5	295/80R17.5	
295/80R17.5	10MM	10MM	.5	.5	10MM	10MM	10MM	
10MM	10MM	10MM	10MM	10MM	10MM	10MM	10MM	
10MM	10MM	10MM	10MM	10MM	10MM	10MM	10MM	
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	

RECOMENDACIONES	
Adquiera un botiquin mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehiculo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquin
Mejora del estado de pintura y pintura	Mejora la bandera escolar
Revisión de cinturones de seguridad	Prepara caja de herramientas
Revisión de cargadores de auto (extintores)	Prepara renovación de póliza de responsabilidad civil

Prepare renovación de SOAT
Sea mas accesible ante la persona que realiza la
inspección de la ruta escolar



Realice el aseo de la cojneria
Tenga en servicio y utilice el dispositivo de
seguridad



Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Nombre y apellido del conductor:

Resultado de la Inspección:

Firma:

Jose Manuel Rivas B.

Firma:

Aprobado