

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA VASQUEZ COBO, NIT: 900576533-0 Av Vásquez Cobo # 28N-37, CALI (VALLE DEL CAUCA) TEL: 3799616

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2026-02-24	Nombre o razón GABRIEL ALBERTO SARRIA MOLINA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 16840153			
Dirección CRA 1B 57 102		Teléfono 1000000	Ciudad Cali	Departamento Valle del cauca	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa ETL159	País Colombia	Servicio Público	Clase Automóvil	Marca Renault	Línea Logan	
Modelo 2023	No. de licencia de 10029034693	Fecha Matrícula 2023-05-29	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FB45REB4PM672454	
No. Motor AB12UH09877	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 1174969	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2026-02-24 ETL159 15:11



2026-02-24 ETL159 15:17

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	56.80		73.30		62.00		73.20
				Mínimo	Unidad		
				40			%

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio				
63.30	50	%	Eje 1 izquierdo	2287.00	3995.00	N	Eje 1 Derecho	2686.00	3489.00	N	14.90	30	%
			Eje 2 izquierdo	1459.00	2960.00	N	Eje 2 Derecho	1868.00	2671.00	N	21.90*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso			Desequilibrio				
25.20	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.02	-0.07				10	

Inspección Visual						
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Extintor	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	
Tijeras	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	
Aseo General	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	
Rotulas inferiores	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	
Botiquín	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	
Puertas	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	
Terminales	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Cruceta	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	
Parabrisas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	
Eje1. Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	
Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	
Luces altas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	
Triangulos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	
Pito	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	
Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	
Cojinería	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	

Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1		
Eje2		

JHOMER MIGUEL BASTIDAS BASTIDAS
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)