

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001293-2603



CDA TECNOAUTO DEL  
SUR PITALITO  
NIT 901705019-4  
CR 6 10 36 Tel 3203198794  
PITALITO-HUILA

## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

|                                    |  |   |                        |
|------------------------------------|--|---|------------------------|
| Fecha de prueba:<br>2026-03-02     | Nombre o razón social:<br>EIBAR IBARRA IMBACHI | Documento de identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) | No. 12265345           |
| Dirección:<br>CLL 14E NO 9C 60 SUR | Teléfono:<br>3209392227                        | Ciudad:<br>PITALITO                                   | Departamento:<br>HUILA |

## DATOS DEL VEHICULO

|                      |                                      |                          |                              |                 |                                      |                        |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| Placa:<br>SZS187     | Marca:<br>RENAULT                    | Línea:<br>DUSTER OROCH   | Clase:<br>CAMIONETA          | Modelo:<br>2023 | Cilindraje:<br>1333                  | Kilometraje:<br>102636 |
| Servicio:<br>PUBLICO | No Licencia Tránsito:<br>10028113450 | Combustible:<br>GASOLINA | Color:<br>BLANCO GLACIAL (V) | Empresa:        | Conductor:<br>EDWIN AGUIRRE MOGOLLON |                        |



## Suspensión (Si aplica)

|                     |             |                   |             |                   |             |                 |             |              |             |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor<br>53 | Delantera Derecha | Valor<br>63 | Trasera Izquierda | Valor<br>57 | Trasera Derecha | Valor<br>48 | Mínimo<br>40 | Unidad<br>% |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|

## Frenos

| Eficacia Total    | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 70,2              | 50     | %      | 2878   | 4336 | N      | 3226   | 4144 | N      | 10,8          | 30     | %      |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | 2195   | 3590 | N      | 2432   | 3204 | N      | 9,7           | 30     | %      |
| 29,1              | 18     | %      |        |      |        |        |      |        |               |        |        |

## Desviación Lateral

|       |     |       |     |       |  |       |  |       |  |             |               |
|-------|-----|-------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|---------------|
| Eje 1 | 3,4 | Eje 2 | 5,4 | Eje 3 |  | Eje 4 |  | Eje 5 |  | Máximo ± 10 | Unidad (m/km) |
|-------|-----|-------|-----|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|---------------|

## Inspección Sensorial

|                                  |        |                           |        |                          |        |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria  | CUMPLE | G1 Luz de parqueo         | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G1 Luz Interna            | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha   | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas                | CUMPLE | G1 Luz Placa              | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape           | CUMPLE | G1 Luces Altas            | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha   | CUMPLE |
| G1 Aseo General                  | CUMPLE | G1 Luces Bajas            | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Espejos                       | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1 Pernos                        | CUMPLE | G1 Terminales Batería     | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1 Soportes                      | CUMPLE | G1 Anclaje de batería     | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores            | CUMPLE | G1 Desempeñador           | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G1 Cruceta                | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G1 Linterna               | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores                | CUMPLE | G1 Triángulos             | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1 Tijeras                       | CUMPLE | G1 Banderola              | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G1 Tacos                  | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho      | CUMPLE |
| G1 Retrovisores                  | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto    | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo    | CUMPLE |
| G1 Pito                          | CUMPLE | G1 Gato                   | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura   | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G1 Herramienta            | CUMPLE | G1 Tapicería             | CUMPLE |
| G1 Parabrisas                    | CUMPLE | G1 Extintor               | CUMPLE | G1 Cojinería             | CUMPLE |
| G1 Ventanillas                   | CUMPLE | G1 Botiquín               | CUMPLE | G1 Caja de Dirección     | CUMPLE |
| G1 Puertas                       | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Terminales            | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Brazos Axiales        | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 Bastidor              | CUMPLE |
| G1 Direccionales                 | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Pisos                 | CUMPLE |
| G1 Stop                          | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G1 Reversa                       | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo    | CUMPLE |

|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto          | 5.80      |         |
|                            | Izquierda | Derecha |
| Eje 1                      | 3,71      | 4,11    |
| Eje 2                      | 4,75      | 4,37    |

HELBER MAYORCA TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.