

# REVISIÓN PREVENTIVA



CDA AJUSTEV SA  
 NIT: 9002092587  
 CLL 52 N1B-160  
 Tel - 4853233  
 CALI - Valle del Cauca  
 cdacali@ajustev.com

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

**2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba 2026-03-09 15:02:47	Nombre o Razón social DIEGO FERNANDO MARTINEZ	Documento de identidad CC(X) NIT( ) No. 1005873902
Dirección CLL52 NRO 1 160	Teléfono fijo o Número de Celular 3166267026	Ciudad CALI
Correo Electrónico furcda.cali@ajustev.com	Departamento Valle del Cauca	

**3. DATOS DEL VEHÍCULO**

Placa WHV429	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca RENAULT	Línea DUSTER EXPRESSION
Modelo 2016	Número de licencia de tránsito 10017731543	Fecha de matrícula 2016-01-18	Color BLANCO ARTICA	Combustible / Propulsión Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSRAA5GM203011
No de motor A690Q275215	Tipo motor OTTO	Cilindraje(cm³)(si aplica) 1598	Kilometraje 484163	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Blindaje SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 105	Tipo de Carrocería WAGON	Fecha vencimiento SOAT 2027-01-20	Conversión GNV SI ( ) NO ( ) N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**5. SUSPENSIÓN (adherencia)(si aplica)**

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Minima	Unidad
Izquierda	64.8	Derecha	69.4	Izquierda	49.5	Derecha	48.4	40	%

**6. FRENOS**

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	2305	4130	N	Eje 1	2119	3532	N	8.07	20	30	%
Eje 2	1413	2737	N	Eje 2	1256	2796	N	11.1	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total		Valor		Minimo		Unidad					
		53.8		50		%					

**6.1 FRENO AUXILIAR (SI aplica)**

Eficacia	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
15.0*	18	%	Sumatoria Izquierdo	1167	6867	N	Sumatoria Derecho	812	6328	N

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior el 18%.	FRENOS		X
TOTAL				1

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.12.38.1	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR, TRANSMISIÓN Y COMBUSTIBLE		X
TOTAL				1

**D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
TOTAL				

**D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Repuesto (mm)
IZQUIERDA	5.86	1.62				2.10
DERECHA	6.03	1.61				

**E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN**

**APROBADO: SI  X NO**

**E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)**

**APROBADO: SI  NO**


**F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:**

1.1.12.38.1: Fugas de aceite sin goteo continuo entre motor y caja

**PRESIÓN DE LAS LLANTAS**

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)	Eje 3 (psi)	Eje 4 (psi)	Eje 5 (psi)	Repuesto (psi)
IZQUIERDA						
DERECHA						

**G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA**



**H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN**

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF	LTOE
FRENOMETRO	VAMAG	8014401	RBT3500			
BANCO SUSPENSIÓN	VAMAG	8014401	STL			
PROFUNDIMETRO	MOORE & WRIGHT	1656	76-01 DTG			
DETECTOR HOLGURAS	RAVAGLIOLI	1010104	R2001			

**J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA**

PRUEBA	INSPECTOR
Registro fotográfico	MAURICIO GONZALEZ COMETA
Frenos	YIMY ALEJANDRO JARAMILLO NARANJO
Inspección visual	MAURICIO GONZALEZ COMETA
Suspensión	YIMY ALEJANDRO JARAMILLO NARANJO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

German David V.C.

GERMAN DAVID VARGAS CEBALLOS  
Director técnico

**REVISIÓN  
PREVENTIVA**

Fin del informe