

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001323-2603



**CDA**  
la playa

Centro De Diagnostico Automotor  
La Playa S.A.S  
NIT 900575363  
Carrera 17 N° 22 - 41 CALI Tel  
4444214

## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba: <b>2026-03-10</b>	Nombre o razón social: <b>JUAN MANUEL FORERO JARAMILLO</b>	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. <b>16940997</b>
Dirección: <b>TRANSV 19 #19A 48</b>	Teléfono: <b>3184183551 Cel 3184183551</b>	Ciudad: <b>CALI</b> Departamento: <b>VALLE DEL CAUCA</b>

## DATOS DEL VEHICULO

Placa: <b>LXU037</b>	Marca: <b>RENAULT</b>	Línea: <b>LOGAN</b>	Clase: <b>AUTOMOVIL</b>	Modelo: <b>2025</b>	Cilindraje: <b>1598</b>	Kilometraje: <b>21699</b>
Servicio: <b>PUBLICO</b>	No Licencia Tránsito: <b>10032607583</b>	Combustible: <b>GASOLINA</b>	Color: <b>BLANCO GLACIAL (V)</b>	Empresa:	Conductor: <b>JUAN MANUEL FORERO JARAMILLO</b>	



## Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor <b>79</b>	Delantera Derecha	Valor <b>78</b>	Trasera Izquierda	Valor <b>71</b>	Trasera Derecha	Valor <b>77</b>	Mínimo <b>40</b>	Unidad <b>%</b>
---------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------	--------------------	---------------------	--------------------

## Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
<b>62,8</b>	<b>50</b>	<b>%</b>	<b>1910</b>	<b>3434</b>	<b>N</b>	<b>1987</b>	<b>2972</b>	<b>N</b>	<b>3,9</b>	<b>30</b>	<b>%</b>
			<b>1566</b>	<b>2256</b>	<b>N</b>	<b>1191</b>	<b>1923</b>	<b>N</b>	<b>23,9*</b>	<b>30</b>	<b>%</b>
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad									
<b>23,2</b>	<b>18</b>	<b>%</b>									

## Desviación Lateral

Eje 1	<b>2,8</b>	Eje 2	<b>-3,3</b>	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)
-------	------------	-------	-------------	-------	--	-------	--	-------	--	-------------	---------------

## Inspección Sensorial

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería	CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	7.15	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,59	4,33
Eje 2	6,58	6,38

ROBERTO CARLOS CONDE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.