

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Tecnirod CDA Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7 -162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2026-02-20	Nombre o razón social LUIS FELIPE VELEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71279158			
Dirección CR 58 7 104		Teléfono 2222222		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO						
Placa NNN314	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2026	No. de licencia de transito 10034681600	Fecha Matrícula 2025-06-20	Color Blanco glacial	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD406TM291735	
No. Motor A460D062214	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 31809	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2026-02-20 NNN314 14:19



2026-02-20 NNN314 14:23

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	93.10		87.40		56.80		57.10	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Izquierda			Derecha			Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad					
68.10	50	%	Eje 1 izquierdo	1871.00	2621.00	N	Eje 1 Derecho	2034.00	3098.00	N	8.01	30	%
			Eje 2 izquierdo	1854.00	3044.00	N	Eje 2 Derecho	2254.00	2996.00	N	17.70	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-2.16	4.22				10	m/km

Inspección Visual


Promedio de Tiempo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Desampañador	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Anclaje de Bateria	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	5.30	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.30	4.80
Eje2	4.80	4.50



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Anderson Zea Zapata

1001808785