

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001396-2603



CDA TECNOAUTO DEL
SUR PITALITO
NIT 901705019-4
CR 6 10 36 Tel 3203198794
PITALITO-HUILA

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------|
| Fecha de prueba: 2026-03-30 | Nombre o razón social: LUIS ALBERTO OROZCO LUGO | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 1080933839 |
| Dirección: VD MANTAGUA | Teléfono: 3123973904 | Ciudad: TIMANA | Departamento: HUILA |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|------------------------|
| Placa: SZS146 | Marca: RENAULT | Línea: DUSTER OROCH | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2021 | Cilindraje: 1998 | Kilometraje: 128013 |
| Servicio: PUBLICO | No Licencia Tránsito: 10021183189 | Combustible: GASOLINA | Color: BLANCO GLACIAL | Empresa: | Conductor: LUIS ALBERTO OROZCO LUGO | |



Suspensión (Si aplica)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|
| Delantera Izquierda | Valor 74 | Delantera Derecha | Valor 63 | Trasera Izquierda | Valor 66 | Trasera Derecha | Valor 64 | Mínimo 40 | Unidad % |
|---------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|-----------|----------|

Frenos

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------|------|--------|--------|------|--------|---------------|--------|--------|---|--|
| 72,3 | 50 | % | 2978 | 4513 | N | 3526 | 4185 | N | 15,5 | 30 | % | | |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 1 Izquierdo | 2165 | 3340 | N | 2349 | 3190 | N | 7,8 | 30 | % | |
| | | | Eje 2 Izquierdo | | | | | | | | | | |
| | | | Eje 3 Izquierdo | | | | | | | | | | |
| | | | Eje 4 Izquierdo | | | | | | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | | | | | | | | |

Desviación Lateral

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|---------------|
| Eje 1 | -3,2 | Eje 2 | -3,1 | Eje 3 | | Eje 4 | | Eje 5 | | Máximo ± 10 | Unidad (m/km) |
|-------|------|-------|------|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|---------------|

Inspección Sensorial

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G1 Luz de parqueo | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G1 Luz Interna | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G1 Luz Placa | CUMPLE | G1 Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G1 Luces Altas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G1 Luces Bajas | CUMPLE | G1 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G1 Indicadores de tablero | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Pernos | CUMPLE | G1 Terminales Batería | CUMPLE | G1 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Soportes | CUMPLE | G1 Anclaje de batería | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Rotulas Superiores | CUMPLE | G1 Desempeñador | CUMPLE | G1 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G1 Cruceta | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G1 Linterna | CUMPLE | G1 Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Amortiguadores | CUMPLE | G1 Triángulos | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Tijeras | CUMPLE | G1 Banderola | CUMPLE | G1 Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G1 Tacos | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| G1 Retrovisores | CUMPLE | G1 Llanta de respuesto | CUMPLE | G1 Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G1 Pito | CUMPLE | G1 Gato | CUMPLE | G1 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G1 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G1 Herramienta | CUMPLE | G1 Tapicería | CUMPLE |
| G1 Parabrisas | CUMPLE | G1 Extintor | CUMPLE | G1 Cojinería | CUMPLE |
| G1 Ventanillas | CUMPLE | G1 Botiquín | CUMPLE | G1 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G1 Puertas | CUMPLE | G1 Señales de advertencia | CUMPLE | G1 Terminales | CUMPLE |
| G1 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G1 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G1 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Bastidor | CUMPLE |
| G1 Direccionales | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Pisos | CUMPLE |
| G1 Stop | CUMPLE | G1 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G1 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G1 Reversa | CUMPLE | G1 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | G1 Promedio de Tiempo | CUMPLE |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | 2,97 | |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 5,21 | 5,16 |
| Eje 2 | 4,23 | 4,39 |

HELBER MAYORCA TORRES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.