


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-01-25		Nombre o razón social SADY SANCHEZ			
Dirección CLL 94 SUR N 55-41		Teléfono 5799186	Cludad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa WLY525	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2017	No. de licencia de transito 10014596911	Fecha Matrícula 2017-06-01	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3HM447085
No. Motor E410C042721	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 194954	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)



2022-01-25 WLY525 12:34

2022-01-25 WLY525 12:33

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 87.00	Delantera Derecha	Valor 88.90	Trasera Izquierda	Valor 76.00	Trasera Derecha	Valor 84.70	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 59.10	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
			Eje 1 izquierdo	2501.00	3718.00	N	Eje 1 Derecho	1977.00	3655.00	N	21.00*	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo 18.80	Unidad % 18	Eje 2 izquierdo	2115.00	3328.00	N	Eje 2 Derecho	1634.00	3229.00	N	22.70*	30 %
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.06	Eje 2 -0.12	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G6	Linterna	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE
G6	Botiquín	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE			

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 PINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.00	2.90
Eje2	2.10	3.40

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)