

[Consulta Automotores](#)[Realizar otra consulta](#)

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

**TTQ046**

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

**10021671726**

ESTADO DEL VEHÍCULO:

**ACTIVO**

TIPO DE SERVICIO:

**Público**

CLASE DE VEHÍCULO:

**CAMPERO**

#### Información general del vehículo

MARCA:

**RENAULT**

LÍNEA:

**DUSTER DYNAMIQUE 4X4**

MODELO:

**2014**

COLOR:

**BLANCO ARTICA**

NÚMERO DE SERIE:

NÚMERO DE MOTOR:

**A400C068410**

NÚMERO DE CHASIS:

**9FBHSRAJNEM218157**

NÚMERO DE VIN:

**9FBHSRAJNEM218157**

CILINDRAJE:

**1998**


TIPO DE CARROCERÍA:

**WAGON**

TIPO COMBUSTIBLE:

**GASOLINA**

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

 **27/12/2013**

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

**STRIA TTEyMOV CUND/LA CALERA**

GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD:

**NO**

CLÁSICO O ANTIGUO:

**NO**

REPOTENCIADO:

**NO**

REGRABACIÓN MOTOR (SI/NO):

**NO**

NRO. REGRABACIÓN MOTOR

REGRABACIÓN CHASIS (SI/NO):

**NO**

NRO. REGRABACIÓN CHASIS

REGRABACIÓN SERIE (SI/NO):

**NO**

NRO. REGRABACIÓN SERIE

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

**NO**

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

**NO**

PUERTAS:

**4****Para conocer el historial de propietarios*****Consulte el Histórico Vehicular Aquí***<http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular>

### Datos Técnicos del Vehículo

CAPACIDAD DE CARGA:

PESO BRUTO VEHICULAR:

**1773**

CAPACIDAD DE PASAJEROS:

CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS:

**5**

NÚMERO DE EJES:

**2**

Poliza SOAT

**Adquiera su SOAT en línea aquí** Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado	Información consistente	Acciones
REVISION TECNICO-MECANICO	 20/02/2021	 20/02/2022	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA	SI	151964886	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	 21/02/2020	 21/02/2021	CDA AVENIDA SEXTA LTDA.	NO	146036342	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	 28/12/2018	 28/12/2019	IVESUR COLOMBIA BARRANQUILLA	NO	139395203	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	 29/12/2017	 29/12/2018	CDA METROPOLITANO AVENIDA SUBA	NO	133966147	SI	
REVISION TECNICO-MECANICO	 28/12/2016	 28/12/2017	DIAGNOSTIYA 170	NO	128676655	SI	

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad



Garantías a Favor De



Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga

Autorización de registro inicial vehículo nuevo de carga INVC (15%)



Normalización y Saneamiento



Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Permiso de circulación restringida (PCR)