

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-02-11	Nombre o razón social VIACOTUR SA				
Dirección CLLE 12 #30-180		Teléfono 4441022		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNR929	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10005908300	Fecha Matrícula 2012-07-12	Color Super blanco 2	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G9D4560263
No. Motor 2KD5706144	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 334313	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 79.60	Delantera Derecha	Valor 91.50	Trasera Izquierda	Valor 83.20	Trasera Derecha	Valor 79.20	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
57.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2791.00	5565.00	N	Eje 1 Derecho	3036.00	3919.00	N	8.07	30
			Eje 2 izquierdo	2234.00	4556.00	N	Eje 2 Derecho	1930.00	3363.00	N	13.60	30
25.60	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 0.03	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G5	Stop		CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G6	Banderola		CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G5	Direccionales		CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G5	Reversa		CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G5	Luz interna		CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo		CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha		CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G10	Terminales		CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE	G11	Pisos		CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo		CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería		CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria		CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G6	Tacos	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha		CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G3	Retrovisores		CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1	Espejos		CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor		CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda		CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5	Terminales Batería		CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas		CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Aseo General		CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto		CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luces altas		CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G3	Pito		CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape		CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.00	5.00
Eje2	5.00	5.00

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)