

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-02-18	Nombre o razón social TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 900683508
Dirección CLL 48D N 67 A - 30	Teléfono 4482476	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa WLZ361	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2018	No. de licencia de transito 10015129066	Fecha Matrícula 2018-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3JM067198
No. Motor E410C106814	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 109367	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2022-02-18 WLZ361 13:00

2022-02-18 WLZ361 13:00

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 78.50	Delantera Derecha	Valor 69.40	Trasera Izquierda	Valor 88.50	Trasera Derecha	Valor 47.30	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2843.00	N	Eje 1 Derecho	2465.00	N	13.30	30	%
68.70	50	%	Eje 2 izquierdo	2479.00	N	Eje 2 Derecho	2265.00	N	8.63	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.09	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Habitáculo de conductor y pasajeros	El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de transito	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	Habitáculo de conductor y pasajeros	La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del vehículo	CUMPLE
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	Bomba de vacío (Booster) o compresor y anclajes	Inexistencia de un dispositivo capaz de indicar los límites de la presión o vacío de funcionamiento	CUMPLE
G5	Desempeñador	CUMPLE	Habitáculo del conductor y pasajeros	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE	Inspección sensorial interior	Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	Habitáculo de conductor y pasajeros	La inexistencia, mala sujeción o mal funcionamiento de los timbres o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte colectivo de pasajeros	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	Válvula de regulación del freno de estacionamiento (parqueo o de mano)	Mal estado del mando que opera el sistema de freno de estacionamiento (de parqueo o de mano)	CUMPLE
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Habitáculo del conductor y pasajeros	Sillas, carteras y tapizados en mal estado (Rota, cortada y descosida)	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE

Pedal	Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema de frenos excesivos o insuficientes	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE
G9	Tapicería	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	Alumbrado y señalización	Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que indican falla	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	Habitáculo del conductor y pasajeros	Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros, cuando aplique	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Dispositivos de control de velocidad	La inexistencia de la calcomanía reglamentada para informar sobre la existencia del dispositivo de control de velocidad a los usuarios de los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, de servicio especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE
Luces de cruce y carretera	El no funcionamiento de las luces o indicadores de tablero de instrumentos, (como mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica)	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Alumbrado y señalización	Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	Habitáculo de conductor y pasajeros	Tubos de escape en el habitáculo o cabina de pasajeros o del conductor	CUMPLE	Habitáculo de conductor y pasajeros	Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina que permitan la entrada de gases o agua, o que representen peligro para los ocupantes del vehículo	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
G5	Luces altas	CUMPLE	Dispositivos de control de velocidad	La no ubicación de la alarma o dispositivo sonoro en la parte delantera del vehículo, dentro del área dispuesta para los pasajeros y no audible para el conductor del vehículo	CUMPLE	Dispositivos de control de velocidad	La inexistencia de los elementos de control de velocidad y tipos de alarma reglamentados de acuerdo con la modalidad de servicio para los vehículos de transporte público de pasajeros por carretera, vehículos de servicio público especial (turismo, empresarial y escolar)	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	Alumbrado y señalización	Falla total de las luces interiores en vehículos de servicio público de pasajeros	CUMPLE
G6	Botiquín	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Salida de emergencia	La inexistencia de una (1) salida de emergencia en vehículos de transporte colectivo de pasajeros con capacidad superior a 10 pasajeros sin incluir el conductor	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	Guayas	Inexistencia o inoperancia de freno de estacionamiento	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	Luces de cruce y carretera	El no funcionamiento de los comandos que encienden y comutan las luces	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
Salida de emergencia	La inexistencia de mecanismos de expulsión o fragmentación de la ventana dispuesta como salida de emergencia	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G6	Banderola	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Pedal	Retorno inadecuado del pedal	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE			CUMPLE

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO



OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.47
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.80	2.30
Eje2	2.40	4.60