

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-02-16	Nombre o razón social VIACOTUR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811030548
Dirección CLLE 12 #30-180	Teléfono 4441022	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa TRK702	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Toyota	Línea Hilux
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10004292959	Fecha Matrícula 2013-06-01	Color Super blanco 2	Combustible Diesel	VIN o Chasis 8AJFR22G4D4559358
No. Motor 2KD5668363	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2494	Kilometraje 334536	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76.20	Delantera Derecha	Valor 82.60	Trasera Izquierda	Valor 81.70	Trasera Derecha	Valor 80.90	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
59.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3266.00	5958.00	N	Eje 1 Derecho	3139.00	4989.00	N	3.89	30
			Eje 2 izquierdo	2085.00	3745.00	N	Eje 2 Derecho	2156.00	3189.00	N	3.29	30
24.70	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE
G5	Luz interna	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G5	Desempañador	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.00	7.00
Eje2	7.00	7.00

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)