



DIEGO
LOPEZ
S.A.S

Ficha Nro.40681

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

HOJA DE NOVEDADES

TECNICENTRO LOS COLORES

Inspección

Fecha de revisión: 24/02/2022

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 09:56:00

Hora final: 10:19:00

Duración revisión:00 horas 23 min

Empresa de transporte: TRANSPORTES MULTIMODAL

Nombre de conductor: DANIEL CANTERO ROJAS

Placa: GDW580

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 61849

Técnicos: /LUIS PALACIO

N.Int: 555

Capacidad: 5

Nro.Factura: 101528

Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S

Cédula Conductor: 1000894519

Tipo: Camioneta

Modelo: 2020

Licencia: C1

Lote: PRIMERA REVISION 2022

Marca: KIA

Elaborado por:Insp./Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SALDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA:AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:5.87-Delantera Derecha:5.38-Trasera Izquierda Interior:4.27-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:4.52-Trasera Derecha Exterior:0-Llanta de Repuesto:4.5

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNOCOMECHANICA

TECNICENTRO

LOS COLORES®

V03.40j

Fecha: 24/02/2022

Hora: 10:15:01

Fecha impr.: 24/02/2022

Hora impr.: 10:18:13

PISTA DE PRUEBA
Nº serie
REVISIÓN DE FRENO, ALINEACIÓN Y SUSPENCIÓN

Nº homologación

Nº **34889**

Fecha calibración

Nombre	:	TRANSPORTE MULTIMODAL
Dirección	:	TECNICENTRO LOS COLORES
Población	:	MEDELLIN
Provincia	:	ANTIOQUIA
DNI-NIF	:	
Teléfono	:	
Matrícula	:	GDW580
Marca	:	KIA
Modelo	:	NIRO
Kilometraje	:	61849
Chasis	:	
Inspectores	:	LUIS PALACIO

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

Grave

> 10,0 m/km

> 20,0 %

> 30,0 %

< 45 %

< 40 %

< 25 %

< 20 %

A. PASO




Desviación: +1,2 m/km



Desviación: +3,4 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 51 %

Dif.: 7 %


P.izq.: 466 kg

Efic.der.: 58 %

P.der.: 441 kg

Efic.izq.: 47 %

P.izq.: 307 kg



Dif.: 6 %


Efic.der.: 41 %

P.der.: 300 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM

¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

FRENOS

Total F.S.: 8458 N
Efic.: 57 %



F.Izq.: 2742 N F.Der.: 2410 N
Dif.: 12 %
Dif.Máx.: 21 %

D.M.I.:397 N D.M.D.:501 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 907 kg Efic.: 58 %
R.R.I.: 645 N R.R.D.: 649 N

Total peso: 1514 kg



F.Izq.: 1975 N F.Der.: 1779 N
Dif.: 10 %
Dif.Máx.: 26 %

D.M.I.:662 N D.M.D.:490 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: ----- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 217 N R.R.D.: 187 N

Total F.M.: 3754 N
Efic.: 25 %



F.Izq.: 1715 N F.Der.: 1591 N
Dif.: 7 %
Dif.Máx.: 15 %

D.M.I.:686 N D.M.D.:585 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 607 kg Efic.: 56 %
R.R.I.: 448 N R.R.D.: 429 N