

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2022-02-23	AS TRANSPORTES ESPECIALES	CC () NIT (X) CE () No. 811036515	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CRA 69 40 06	8046619	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESR187	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10019215750	2019-09-13	Blanco glaciar	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM101518		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C222430	OTTO	1999	52205	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)									
Dolante Izquierda	Valor	Dolante Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	79.90		68.10		83.00		85.60		%
Frenos									
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio
64.20	50	%	Eje 1 Izquierdo 2746.00	3768.00	N	Eje 1 Derecho 2757.00	4140.00	N	0.40
			Eje 2 Izquierdo 2509.00	4345.00	N	Eje 2 Derecho 2249.00	3735.00	N	10.40
			Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N	
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N	
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad							
31.90	18	%							
Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km		
-0.36	-0.21								

Inspección Visual									
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G6	Bandera	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G7	Eje4 Banta derecha	CUMPLE	G7	Eje2 Banta derecha	CUMPLE	
G5	Direccionales	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	
G3	Peso	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	
G6	Terminales Bateria	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	
G7	Eje3 Banta derecha	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	
G5	Luz interna	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G6	Manija de respuesta	CUMPLE	
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	
G4	Salidas de emergencia y Marbillo	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	
G9	Copieña	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G7	Eje2 Banta izquierda	CUMPLE	
G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	
G7	Eje3 Banta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	
G7	Eje5 Banta derecha	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	
G5	Anclaje de Bateria	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G7	Eje5 Banta izquierda	CUMPLE	
G11	Basculador	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G9	Tacómetro	CUMPLE	
G9	Lubricante y Pintura	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	
G5	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G7	Eje1 Banta izquierda	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	
G5	Luces altas	CUMPLE	G6	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	
G6	Botiquin	CUMPLE	G5	Eje4 Banta izquierda	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	
G7	Eje1 Banta derecha	CUMPLE	G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	
G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE-SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

01 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	02 EQUIPO DE CARRETERA	03 ESTADO DE PRESENTACION	012 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LIMPIADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.00
Eje	izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	3.00	3.00

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Secretaria de Ingenieria S.A.S. - Párrafo PTM (Sistema de gestión para revisión Mecero mecánica)