





CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT. 901.154.110-1

Mecánica Automotriz
Electricidad
Aire Acondicionado
Lamina y Pintura
Lavado de Inyectores
Scanner

| FECHA | | MODELO | KILOMETRAJE | MARCA Y CLASE DE VEHICULO | PLACA | CILINDRAJE |
|-----------------------------------|--|-----------|------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| 26-feb-22 | | 2016 | 215.145 | RENAULT DUSTER | WNT551 | 1.598 |
| VENCE REVISION | | 26-abr-22 | | | | |
| EMPRESA AFILIADA | | | No. INTERNO | | CONDUCTOR ASIGNADO | |
| TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP S.A.S | | | 549 | | ROBINSON BLANDON | |
| PROPIETARIO | | | ROBINSON BLANDON | | 3188806017 | |
| | | | | | COMBUSTIBLE | |
| | | | | | GASGASOL | |

| DOCUMENTOS REQUERIDOS | | |
|---|----------------------|-------------|
| DOCUMENTO | Fecha de Vencimiento | |
| Tarjeta de Propiedad | | 10021982273 |
| Tarjeta de Operación | | 263513 |
| Seguros Contractual | | EN LINEA |
| Seguros Extracontractual | | EN LINEA |
| Seguro Obligatorio (SOAT) | | 26336644 |
| Certif. de Rev Técnico-mecánica y de G. | | 152042884 |
| Extintor | 1-feb-23 | |



| DESCRIPCIÓN | | | | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------|--|--|--|--------|---|---|---------------|
| | | | | B | R | D | |
| Estado Antena | | | | X | | | |
| Estado Espejos Retrovisores | | | | X | | | |
| Cinturón de Seguridad | | | | X | | | |
| Estado Emblemas | | | | X | | | |
| Estado Farolas | | | | X | | | |
| Estado Stop | | | | X | | | |
| Estado Direccionales | | | | X | | | |
| Estado Tapetes | | | | X | | | |
| Estado Tapa de Gasolina | | | | X | | | |
| Estado Exploradoras | | | | | | | NO APLICA |
| Estado Lámina | | | | X | | | |
| Estado Pintura | | | | X | | | |
| Estado Vidrios | | | | X | | | |
| Estado Puertas | | | | X | | | |
| Estado Seguros | | | | X | | | |
| Estado Cojinería | | | | X | | | |
| Estado Limpiabrisas | | | | X | | | |
| Estado Pedales (Gomas) | | | | X | | | |
| Estado Nivel de Aceite | | | | X | | | |
| Nivel de Líquido de Frenos | | | | X | | | |
| Estado Nivel Refrigerante | | | | X | | | |
| Estado Lantas | | | | X | | | |
| Estado rines | | | | X | | | |
| Estado Pernos | | | | X | | | |

| DESCRIPCIÓN | | | | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|--|--|--|--|--------|---|---|---------------|
| | | | | B | R | D | |
| Estado Gato | | | | X | | | |
| Estado Cruceta | | | | X | | | |
| Estado Banderolas, Conos | | | | X | | | |
| Estado Botiquín | | | | X | | | |
| Estado Tacos | | | | X | | | |
| Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansion y Llaves Fijas) | | | | X | | | |
| Estado llanta de repuesto | | | | X | | | |
| Estado linterna | | | | X | | | |

| DESCRIPCIÓN | | | | ESTADO | | | OBSERVACIONES |
|---------------------------|--|--|--|--------|---|---|---------------|
| | | | | B | R | D | |
| Luces altas | | | | X | | | |
| Luces Bajas | | | | X | | | |
| Luces del Tablero | | | | X | | | |
| Luces Medias | | | | X | | | |
| Direccionales | | | | X | | | |
| Luces de los Frenos | | | | X | | | |
| Luces de Reversa | | | | X | | | |
| Pito de Reversa | | | | X | | | |
| Sensor de Velocidad | | | | X | | | |
| Indicador de Combustible | | | | X | | | |
| Estado de Batería | | | | X | | | |
| Estado Pito | | | | X | | | |
| Encendido | | | | X | | | |
| Estado Emergencia | | | | X | | | |
| Estado aire Acondicionado | | | | X | | | |

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 📞 322 654 8173



servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrola70.com.co

| SISTEMA DE MOTOR | B | R | D | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---|---------------|
| ESTADO SOPORTES DE MOTOR | X | | | |
| ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR | X | | | |
| ESTADO DE CORREAS | X | | | |
| ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE | X | | | |
| ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION | X | | | |
| ESTADO SISTEMA DE ESCAPE | X | | | |
| ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION | X | | | |

| SISTEMA TRANSMISION | B | R | D | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---------------|
| ESTADO DE EMBRAGUE | X | | | |
| ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES | X | | | |
| FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS | X | | | |
| ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS | X | | | |
| ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS | | | | NO APLICA |

| SISTEMA EQUIPO | B | R | D | OBSERVACIONES |
|--|---|---|---|---------------|
| TENSION Y ESTADO DE FRENOS | X | | | |
| ESTADO DE MUELLES | | | | NO APLICA |
| ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES | X | | | |
| FUGAS DE AIRE | | | | NO APLICA |
| ESTADO DE TREN TRASERO | X | | | |
| ESTADO DE TREN DELANTERO | X | | | |
| ESTADO DE AMORTIGUADORES | X | | | |
| SISTEMA DE DIRECCION | X | | | |
| ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION | X | | | |

NOTAS

SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA

LLANTAS DELANTERAS 90% - LLANTAS TRASERAS 80% Y LLANTA DE REPUESTO 60% APROXIMADAMENTE

PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL.308 7622 CEL. 315 716 7889

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

| INTERNO | EXTERNO |
|-------------------------|-------------------------|
| / EX / MB / B / R / D / | / EX / MB / B / R / D / |

Aprobado ☒

Rechazado ☐

ELABORÓ

FIRMA:

NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ

CARGO: JEFE DE PATIO

REVISO

FIRMA:

NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ

CARGO: INGENIERO MECANICO

KILIANY PEREZ