



G. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA REVISION PREVENTIVA

DEMECHA	LOCURCHA	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Apoyos (mm)
14.0	14.0	38.0					38.0

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

E.1. Cumple con las condiciones para vehículos de emergencia (solo para vehículos de este tipo)

APROBADO: SI ☐ NO ☐

DEMECHA	LOCURCHA	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)	Eje 3 (mm)	Eje 4 (mm)	Eje 5 (mm)	Apoyos (mm)
14.0	14.0	38.0					38.0

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	TOTAL
A				
B				

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	TOTAL
A				
B				

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	TOTAL
A				
B				

Temperatura de ambiente	Temperatura de motor	Temperatura de aceite	Temperatura de agua	Temperatura de aceite	Temperatura de agua	Temperatura de aceite	Temperatura de agua
14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	BERNARDO ANDRES CARVAJAL AGUIRRE
ANALIZADOR	BERNARDO ANDRES CARVAJAL AGUIRRE
CAMARA	JONATHAN VELASQUEZ SUAREZ
FRENOMETRO	JONATHAN VELASQUEZ SUAREZ
VISUAL	JONATHAN VELASQUEZ SUAREZ
BANCO SUSPENSION	JONATHAN VELASQUEZ SUAREZ
DESVIACION LATERAL	JONATHAN VELASQUEZ SUAREZ

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISION PREVENTIVA

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

ING. MAURICIO PERDOMO
Director técnico





GRUPO CARUSEL SAS
 NIT: 900139532
 CRA 7 NO 43-99
 TEL: 3489000
 PEREIRA - Risaralda
 hennymario@carusel.com.co

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2023-02-21 11:50:01	Nombre o Razón social CAROLINA S.A.	Documento de identidad CC: (NT) N.º 850801936
Dirección BARRIO ALEJANDRIA MCF CASA 27	Teléfono fijo o Número de Celular 3117597059	Ciudad PEREIRA
Correo Electrónico JOHNABIG1976@hotmail.com		Departamento Risaralda

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa GDW021	País COLOMBIA	Servicio Público	Clase CAMIONETA	Marca KIA	Línea NVO
Modelo 2020	Número de licencia de tránsito 10018580620	Fecha de matrícula 2019-06-17	Color BLANCO	Combustible / Propulsión Gas Eto	VIN o Chasis KNACB10G1271106
No de motor G4LEK5472857	Tipificación O1112	Cilindraje (cm³) (si aplica) 1500	Kilometraje 55210	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 4	Siendo SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 130	Uso de Carrocería VAN/ON	Fecha vencimiento SOAT 20230614	Conversión GNV SI () NO (X) N/A DO	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA

Nota: Todo valor medido, según el símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad (Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras))

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minimo/Rango	Unidad	Símbolos (SI/NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	5.00			2.1	lux	SI
		Inclinación	1.30			0.1 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	5.00			2.5	lux	SI
		Inclinación	2.80			0.1 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.40				lux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	0.60				lux	SI
Antiniebla(s) Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.40				lux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	0.40				lux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 34.2			Máxima 275	Unidad lux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera	Valor	Delantera	Valor	Trasera	Valor	Trasera	Valor	Mínima	Unidad
Izquierda	99.3	Derecha	79.4	Izquierda	99.4	Derecha	99.1	40	%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Derecho	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desbalance	Ranuras (R)	Max (A)	Unidad
Eje 1	2590	2555	N	Eje 1	2314	4208	N	6.33	20	30	%
Eje 2	2090	2200	N	Eje 2	1854	2923	N	11.7	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%
Eficacia Total			Valor	Mínimo			Unidad				
			94.7	50			%				

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

5.1 FRENO AUXILIAR (SI aplica)										
Eficacia	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad		
7.41*	15	%	Sumatoria Izquierdo	400	6779	N	Sumatoria Derecha	521	7137	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
0.00	0.00				±1.00	milim