



# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT. 901.154.110-1

Mecánica Automotriz  
Electricidad  
Aire Acondicionado  
Lamina y Pintura  
Lavado de Inyectores  
Scanner

		<b>PROCESO CALIDAD</b> <b>FORMATO FICHA TECNICA BIM ESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO</b> Código: F-MG-01 Fecha 15 julio 2016 Version 3					
<b>DATOS INICIALES</b>							
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	CILINDRAJE		
26-feb-22	2016	236.997	RENAULT DUSTER	WMM475	1.598		
VENCE REVISION	26/4/022						
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO	CONDUCTOR ASIGNADO			
TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S.			548	ROBINSON BLANDON			
PROPIETARIO	ROBINSON BLANDON			<b>COMBUSTIBLE</b> GASGACOL			
<b>DOCUMENTOS REQUERIDOS</b>							
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento						
Tarjeta de Propiedad	10010343237						
Tarjeta de Operación	263512						
Seguros Contractual	EN LINEA						
Seguros Extracontractual	EN LINEA						
Seguro Obligatorio (SOAT)	1-ago-22		270030061				
Certif. de Rev Técnico-mecánica y de G.	25-feb-22		48319730				
Extintor	26-nov-22						



DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D			B	R	D	
Estado Antena	X			Estado Gato	X				
Estado Espejos Retrovisores	X			Estado Cruceta	X				
Cinturón de Seguridad	X			Estado Bandejas, Conos	X				
Estado Emblemas	X			Estado Botiquín	X				
Estado Farolas	X			Estado Tacos	X				
Estado Stop	X			Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X				
Estado Direcionales	X			Estado llanta de repuesto	X				
Estado Tapetes	X			Estado Linterna	X				
Estado Tapa de Gasolina	X			<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>					
Estado Exploradoras	X			DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	
Estado Lámina	X			Luces altas	X				
Estado Pintura	X			Luces Bajas	X				
Estado Vidrios	X			Luces del Tablero	X				
Estado Puertas	X			Luces Medias	X				
Estado Seguros	X			Direccionales	X				
Estado Cojinería	X			Luces de los Frenos	X				
Estado Limpiabrisas	X			Luces de Reversa	X				
Estado Pedales (Gomas)	X			Pito de Reversa				NO APlica	
Estado Nivel de Aceite	X			Sensor de Velocidad	X				
Nivel de Líquido de Frenos	X			Indicador de Combustible	X				
Estado Nivel Refrigerante	X			Estado de Batería	X				
Estado Llantas	X			Estado Pito	X				
Estado rines	X			Encendido	X				
Estado Pernos	X			Estado Emergencia	X				
				Estado aire Acondicionado	X				

Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 ☎ 322 654 8173



servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrola70.com.co

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



SISTEMA DE MOTOR				OBSERVACIONES
	B	R	D	
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIANTOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

  

SISTEMA TRANSMISION				OBSERVACIONES
	B	R	D	
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQUETAS, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA

  

SISTEMA EQUIPO				OBSERVACIONES
	B	R	D	
TENSION Y ESTADO DE FRENIOS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

  

NOTAS			
SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA			
LLANTAS DELANTERAS 80% - TRASERAS 80% - REPUESTO 70% APROXIMADAMENTE			
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL:308 7622 CEL. 315 716 7889			
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO			
INTERNO		EXTERNO	
/ EX / MB / B / R / D /		/ EX / MB / B / R / D /	

  

Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>	KILIANY PEREZ
Rechazado	<input type="checkbox"/>	
ELABORÓ		REVISÓ
FIRMA:	Gerente General NIT: 901.154.110-1 Notariz L. 70 01.154.110-1	
NOMBRE:	ANIBAL GUTIERREZ	
CARGO:	JEFE DE PATIO	
FIRMA:	WILLIAN MUÑOZ	
NOMBRE:		
CARGO:	INGENIERO MECANICO	