


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005728-2203
C.D.A. CDA SEIKOU SAS
SEIKOU S.A.S. NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40 Tel
7557338 BOGOTA D.C.

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO												
FECHA	Nombre o razón social:			Documento de identidad:								
Fecha de prueba: 2022-03-08	BANCOLOMBIA SA			CC. (X)	NIT. ()	CE. ()	No. 880903938					
Dirección: CL 45 28 36	Telefono: 3200303 Cel 3224145260			Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL							
DATOS DEL VEHICULO												
Placa: GDW577	Marca: KIA	Línea: NIRO	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindrada: 1580	Kilometraje: 64826						
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito 10018589634	Combustible: GASOLINA - ELECTRICO	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor:							



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 59	Delantera Derecha	Valor 59	Trasera Izquierda	Valor 56	Trasera Derecha	Valor 59	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 70,3	Unidad % 50	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3186	Peso 4807	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2443	Peso 4307	Unidad N	Desequilibrio 23,3*
			Eje 2 Izquierdo	2778	3267	N	Eje 2 Derecho	2347	2914	N	15,5 30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 33,3	Unidad 18 %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	0	Eje 2	0	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda						CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha						CUMPLE	
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda						CUMPLE	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha						CUMPLE	
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda						CUMPLE	
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho						CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminalas Batería	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo						CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anchaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho						CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo						CUMPLE	
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho						CUMPLE	
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo						CUMPLE	
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho						CUMPLE	
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo						CUMPLE	
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho						CUMPLE	
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo						CUMPLE	
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura						CUMPLE	
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Tapicería						CUMPLE	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G9 Cojinería						CUMPLE	
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G10 Caja de Dirección						CUMPLE	
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales						CUMPLE	
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales						CUMPLE	
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor						CUMPLE	
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos						CUMPLE	
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia						CUMPLE	
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo						CUMPLE	

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4.32	
Izquierda		Derecha
Eje 1	5,64	5,32
Eje 2	2,64	2,34

CARLOS RINCON

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.