

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
2620004 2621425

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-03-10	Nombre o razón social JHON FREDY LOPEZ NARANJO	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 8105586
Dirección CR 53 13 A SUR 51	Teléfono 55555555	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESR047	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Jac	Línea S2(hfc7151eav)
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10018914223	Fecha Matrícula 2019-08-02	Color Blanco	Combustible Gasolina	VIN o Chasis LJ12EKR28L4002100
No. Motor K3321212	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1499	Kilometraje 80078	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)



2022-03-10 ESR047 10:09



2022-03-10 ESR047 10:09

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 67.60	Delantera Derecha	Valor 72.30	Trasera Izquierda	Valor 58.90	Trasera Derecha	Valor 71.60	Mínimo	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.40	50	%	Eje 1 izquierdo	2390.00	N	Eje 1 Derecho	2200.00	N	7.95	30	%
			Eje 2 izquierdo	1811.00	N	Eje 2 Derecho	1772.00	N	2.15	30	%
29.30	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.12	Eje 2 -0.12	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G6	Linterna	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE
G5	Luz interna	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G5	Desempañador	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE
G5	Luces altas	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G6	Botiquín	CUMPLE	G5	Eje 1 llanta izquierda	CUMPLE			

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO \_\_\_\_\_****LABRADO DE RUEDAS (mm)**

Rueda de repuesto		4.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.40	3.00
Eje2	3.50	3.50

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)