


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-03-14	Nombre o razón social MARLENY BALLESTEROS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 4576977			
Dirección CR 85 N 35 B 16 AP 301	Teléfono 9999999	Ciudad Medellín	Departamento Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO							
Placa WLX781	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster dynamique		
Modelo 2017	No. de licencia de tránsito 10012000024	Fecha Matrícula 2016-05-18	Color Blanco artica	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R5B3HM294037		
No. Motor E410C021094	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 172920	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



2022-03-14 WLX781 16:34



2022-03-14 WLX781 16:25

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	86.70		67.10		81.90		71.20
						Mínimo	Unidad %

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
68.20	50	%	Eje 1 izquierdo 2538.00	4047.00	N	Eje 1 Derecho 2788.00	4092.00	N	8.97	30	%
			Eje 2 izquierdo 2241.00	2799.00	N	Eje 2 Derecho 2423.00	3711.00	N	7.51	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
33.10	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-0.15	0.06						

Inspección Visual											
G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE			
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE			
G6	Exterior	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE			
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE			
G6	Bandera	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE			
G6	Tacos	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE			
G6	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE			
G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE			
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE			
G9	Cajonera	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE			
G5	Luces bajas	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE			
G3	Pito	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE			
G1	Espojos	CUMPLE	G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			
G4	Ventanas	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE			
G2	Tijeras	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G9	Latorería y Pintura	CUMPLE			
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE			
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE			
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE			
G3	Retrovisores	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE			
G11	Pisos	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G1	Asso General	CUMPLE			
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE			
G6	Cruceta	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE						

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------