



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT. 901.154.110-1

Mecánica Automotriz
Electricidad
Aire Acondicionado
Lamina y Pintura
Lavado de Inyectores
Scanners

		PROCESO CALIDAD FORMATO FICHA TECNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO							
		Código: F-MG-01 Fecha 15 julio 2016 Version 3							
DATOS INICIALES									
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO		PLACA	CILINDRAJE			
19-mar-22	2016	235.755	RENAULT DUSTER		WMM855	1.598			
VENCE REVISION	19-may-22								
EMPRESA AFILIADA			Nº. INTERNO		CONDUCTOR ASIGNADO				
ECHEJARA SERVICES S.A.S			10		ROBINSON BLANDON				
PROPIETARIO	ECHEJARA SERVICES S.A.S				3188806017				
					COMBUSTIBLE				
					GASGACOL				
DOCUMENTOS REQUERIDOS									
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento								
Tarjeta de Propiedad	10010351884								
Tarjeta de Operación	EN EL RUNT								
Seguros Contractual	EN LINEA								
Seguros Extracontractual	EN LINEA								
Seguro Obligatorio (SOAT)	EN LINEA								
Certif. de Rev. Técnico-mecánica y G.	EN LINEA								
Extintor	8-jun-22								
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS									
DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D			B	R	D	
Estado Antena	X			Estado Gato	X				
Estado Espejos Retrovisores	X			Estado Cruceta	X				
Cinturón de Seguridad	X			Estado Banderolas, Conos	X				
Estado Emblemas	X			Estado Botiquín	X				
Estado Farolas	X			Estado Tacos	X				
Estado Stop	X			Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X				
Estado Direcionales	X			Estado llanta de repuesto	X				
Estado Tapetes	X			Estado Linterna	X				
Estado Tapa de Gasolina	X			SISTEMA ELÉCTRICO					
Estado Exploradoras	X			DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	
Estado Lámina	X				B	R	D		
Estado Pintura	X			Luces altas	X				
Estado Vidrios	X			Luces Bajas	X				
Estado Pueras	X			Luces del Tablero	X				
Estado Seguros	X			Luces Medianas	X				
Estado Cojineras	X			Direccionales	X				
Estado Limpiabrisas	X			Luces de los Frenos	X				
Estado Pedales (Gomas)	X			Luces de Reversa	X				
Estado Nivel de Aceite	X			Pito de Reversa				NO APLICA	
Nivel de Líquido de Frenos	X			Sensor de Velocidad	X				
Estado Nivel Refrigerante	X			Indicador de Combustible	X				
Estado Llantas	X			Estado de Batería	X				
Estado rines	X			Estado Pito	X				
Estado Pernos	X			Encendido	X				
				Estado Emergencia	X				
				Estado aire Acondicionado	X				



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular 308 7622 322 654 8173



servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrala70.com.co

SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIANTOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA

SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

NOTAS

SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA

LLANTAS DELANTERAS 80% - TRASERAS 80% - REPUESTO 70% APROXIMADAMENTE

PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL. 308 7622 CEL. 315 716 7889

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

INTERNO		EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /		/ EX / MB / B / R / D /

Aprobado

KILIANY PEREZ

Rechazado

ELABORÓ

Centro de Diagnóstico
Automotriz La 70
11.154.110-1

REVISÓ



FIRMA:

FIRMA:

NOMBRE:

ANIBAL GUTIERREZ

NOMBRE:

WILLIAN MUÑOZ

CARGO:

JEFE DE PATIO

CARGO:

INGENIERO MECANICO