

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2022-04-01	Nombre o razón social NANCY VIVIANA MUNERA MORALES	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 43203640					
Dirección CL 45 E # 70 B 9	Teléfono 4449636			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO						
Placa GTX645	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster	
Modelo 2021	No. de licencia de transito 10020845069	Fecha Matrícula 2021-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3MM489272	
No. Motor E410C253699	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 35158	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



2022-04-01 GTX645 13:26



2022-04-01 GTX645 13:27

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 87.40	Delantera Derecha	Valor 89.60	Trasera Izquierda	Valor 71.10	Trasera Derecha	Valor 69.10	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
60.10	50	%	Eje 1 izquierdo	1759.00	N	Eje 1 Derecho	1787.00	N	2663.00	1.57	30	%
			Eje 2 izquierdo	2197.00	N	Eje 2 Derecho	2134.00	N	3350.00	2.87	30	%
37.50	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N				%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N				%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N				%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	-------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

G11	Bastidor	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G6	Botiquín	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE
G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
G2	Tijeras	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE			

G1 CARROZERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G5 SUSPENSION

G6 SISTEMA ELECTRICO

G8 PINES

G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION


G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI\_X\_**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO \_\_\_\_\_**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.00	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.50	3.40
Eje2	4.00	4.00



OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)