

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD HOJA DE NOVEDADES DOMICILIOS TECNICENTRO LOS COLORES Inspección

Fecha de revisión: 10/04/2022 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 11:14:00
Hora final: 11:32:00
Duración revisión:00 horas 18 min

Empresa de transporte: ASTRANSPORTES MULTIMODAL

Nombre de conductor: DANIEL ROJAS

Placa: KYO798

Ruta: OPERACION NACIONAL

Kilometraje: 1481

N.Int: 572

Capacidad: 2023

Nro.Factura: 100561

Técnicos: /JAIME NARANJO/JUAN CARLOS HERNANDEZ/DANIEL LOFERA

Propietario: TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S

Cédula Conductor: 1000894519

Tipo: Automovil

Modelo: 2023

Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2022


Marca: KIA

Elaborado por:Inspe:Juan Hernandez/Rev1/


APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION



Ingeniero Mecánico
SEBASTIAN SILDARRIAGA RAIGOSA
MATRICULA:AN230-127153



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:7.5-Delantera Derecha:7.6-Trasera Izquierda Interior:7.8-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7.7-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4.5

Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual próximo a vencerse

Poliza de Responsabilidad Civil Contractual próximo a vencerse

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890 302.988-7
DIVISION TECNICOMECANICA

ECNICENTRO

LOS COLORES

V03.40j

Fecha: 10/04/2022

Hora: 11:28:11

Fecha impr.: 10/04/2022 Hora impr.: 11:30:46

PISTA DE PRUEBA

REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENSIÓN
Nº homologación :
Fecha calibración : **34277**

Nombre : ASTRANSPORTES MULTIMODAL
Dirección : T.LOS COLORES
Población : MED
Provincia : ANT
DNI-NIF :
Teléfono : 604-230-61-11

Matrícula : KYO798
Marca : KIA
Modelo : NIRO
Kilometraje : 1481
Chasis :
Inspectores : JUAN HERNANDEZ

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

A. PASO




Desviación: -0,4 m/km



Desviación: +2,1 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 49 %

Dif.: 4 %

P.izq.: 461 kg

Efic.der.: 53 %

P.der.: 430 kg



Efic.izq.: 44 %

Dif.: 0 %

P.izq.: 304 kg


Efic.der.: 44 %

P.der.: 295 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM


¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

FRENOS

Total F.S.: 8995 N
Efic.: 62 %

Total peso: 1490 kg

Total F.M.: 3590 N
Efic.: 25 %



F.lzq.: 2841 N F.Der.: 2709 N
Dif.: 5 %
Dif.Máx.: 61 %



F.lzq.: 1827 N F.Der.: 1763 N
Dif.: 4 %
Dif.Máx.: 22 %



F.lzq.: 1756 N F.Der.: 1690 N
Dif.: 4 %
Dif.Máx.: 45 %

D.M.I.: 656 N D.M.D.: 255 N

D.M.I.: 552 N D.M.D.: 431 N

D.M.I.: 536 N D.M.D.: 295 N

O.lzq.: — % O.Der.: — %

O.lzq.: — % O.Der.: — %

O.lzq.: — % O.Der.: — %

F. PEDAL: — N

F. PEDAL: — N

F. PEDAL: — N

Peso: 891 kg Efic.: 63 %

Peso: — kg Efic.: — %

Peso: 599 kg Efic.: 59 %

R.R.I.: 286 N R.R.D.: 124 N

R.R.I.: 210 N R.R.D.: 92 N

R.R.I.: 201 N R.R.D.: 67 N