

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 4482476

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2022-04-07	Nombre o razón social TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP SAS	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 900683508	
Dirección CLL 48D N 67 A - 30	Telefono 4482476	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa KYO797	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea Niro		
Modelo 2023	No. de licencia de tránsito 10025230520	Fecha Matricula 2022-02-07	Color Blanco	Combustible Gasolina - electrico	VIN o Chasis KNACB81CGP5515328		
No. Motor G4LEMS839001	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1580	Kilometraje 1148	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)				Trasera		Minimo	
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Izquierda	Derecha	Valor	Unidad
	79.20		81.20			72.10	

				Frenos				Desequilibrio	
Eficacia total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Maximo	Unidad
55.80	50	%	Eje 1 Izquierdo	1217.00	3954.00	N	Eje 1 Derecho	1673.00	2512.00
			Eje 2 Izquierdo	2100.00	2845.00	N	Eje 2 Derecho	1908.00	3047.00
Eficacia auxiliar	18	%	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho		N
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho		N
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho		N

Desviación lateral						Maximo	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	+/ -	10	Unidad
0.06	-0.15						

Inspección Visual				G5		G5	
G5	Luces bajas	CUMPLE	G6	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Stop
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Botiquin
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda
G6	Extintor	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Terminales Bateria
G6	Linterna	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G3	Limpaparabrisas
G5	Direccionales	CUMPLE	G3	Retrvisores	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo
G5	Reversa	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha
G1	Espijos	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho
G5	Luces altas	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G4	Ventanas
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo
G10	Brazos Auxiliares	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha
G5	Luz Placa	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Asio General
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G5	Anclaje de Bateria	CUMPLE	G10	Terminales
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G9	Latorneria y Pintura	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo
G5	Desembañador	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda
G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G6	Cruceta
G6	Triangulos	CUMPLE	G3	Pto	CUMPLE	G6	Banderola
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad
G9	Cojineria	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Tacos
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G4	Puertas
G4	Parabrisas	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G6	Gato
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE		


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMAS
---------------	---------------------------	------------	--------------

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G4 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje 1	4.00	4.00
Eje 2	4.00	4.00



NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA
HECTOR JAIME VALENCIA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)