

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		
2022-03-29	CRISTHIAN ALEXIS LOPEZ GARZON	CC (X) NIT () CE () No. 1152683166		
Dirección	Telefono	Ciudad	Departamento	
CLLE98 #69-48	1000000	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea		
GTX106	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10020255220	2020-06-01	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM188112		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
E410C231023	OTTO	1998	69151	5	SI () NO (X)	SI () NO (X)	



2022-03-29 GTX106 14:23



2022-03-29 GTX106 14:23

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	69.00		63.00		70.90		63.30		%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2887.00	4343.00	N	Eje 1 Derecho	2555.00	4280.00	11.50	30 %
			Eje 2 izquierdo	3006.00	4365.00	N	Eje 2 Derecho	2635.00	4277.00	12.30	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
30.80	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
0.06	0.06				10	

Inspección Visual											
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE			
G6	Gato	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE			
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE			
G5	Stop	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE			
G6	Botiquín	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE			
G8	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE			
G6	Extintor	CUMPLE	G8	Linterna	CUMPLE	G2	Rotules inferiores	CUMPLE			
G5	Direccionales	CUMPLE	G3	Limpia parabrisas	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE			
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE			
G8	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G5	Reverse	CUMPLE			
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE			
G5	Luces altas	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE			
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G4	Ventanas	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE			
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE			
G8	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE			
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luz Píase	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE			
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G8	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE			
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE			
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE			
G3	Pito	CUMPLE	G8	Banadera	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE			
G11	Pisos	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G9	Coinerías	CUMPLE			
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE			
G2	Pernos	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE			
G2	Fijas	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE			
G11	Basidior	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE						

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.37
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.37	4.54
Eje2	4.23	4.53

OMAR ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniqaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)