

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005988-2204

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.
CRA 20 NO 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C.

Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO											
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	JHOANAN CORTES DIAZ			Documento de identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()	No.	1012350814					
2022-04-18					Ciudad								
Dirección	CRR 77 K N 57 B 38 SUR	Telefono:	3194605087		BOGOTA	Departamento:	DISTRITO CAPITAL						
Placa:	JTS819	Marca:	RENAULT	Línea:	DUSTER	Clase:	CAMIONETA	Modelo:	2022	Cilindrada:	1598	Kilometraje:	6919
Servicio:	PUBLICO	No Licencia Tránsito:	10024653091	Combustible:	GASOLINA	Color:	BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:		Conductor:			



Fecha 2022-04-18, Placa JTS819 Hora 13-19



Fecha 2022-04-18, Placa JTS819 Hora 13-22

Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral					
Delantera Izquierda	Valor 64	Unidad	Delantera Derecha	Valor 62	Unidad	Trasera Izquierda	Valor 58	Unidad	Trasera Derecha	Valor 62	Minimo 40 Unidad %
Eficacia Total	Minimo 65,4	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 1995	Peso 3787	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2374	Peso 3885	Unidad N	Desequilibrio 16 %
Eficacia Auxiliar	Minimo 33,5	Unidad %	Eje 2 Izquierdo	2304	2992	N	Eje 2 Derecho	2172	2855	N	5,7 %
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Eje 1	0	Eje 2	-0,1	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	Unidad (m/km)
Inspección Visual											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda		CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha		CUMPLE		
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha		CUMPLE		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda		CUMPLE		
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE		
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE		
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho		CUMPLE		
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE		
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo		CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho		CUMPLE		
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho		CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo		CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura		CUMPLE	G9 Latonería y Pintura		CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G9 Tapicería		CUMPLE	G9 Tapicería		CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G9 Cojinería		CUMPLE	G9 Cojinería		CUMPLE		
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G10 Caja de Dirección		CUMPLE	G10 Caja de Dirección		CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE	G10 Terminales		CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE	G10 Brazos Axiales		CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Bolíquin	CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE	G11 Bastidor		CUMPLE		
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE	G11 Pisos		CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia		CUMPLE	G12 Promedio de Distancia		CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo		CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo		CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE								
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE								
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE								

G1: CARROCERIA

G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7: LLANTAS

G10: SISTEMA DE DIRECCION

G2: SISTEMA DE SUSPENSION

G5: SISTEMA ELECTRICO

G8: RINES

G11: CHASIS

G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6: EQUIPO DE CARRETERA

G9: ESTADO DE PRESENTACION

G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.44
Izquierda		Derecha
Eje 1	6,54	6,89
Eje 2	6,32	6,11

Johan Valencia Rondon

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Scanned by TapScanner