



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT. 901.154.110-1

Mecánica Automotriz
Electricidad
Aire Acondicionado
Lamina y Pintura
Lavado de Inyector
Scanning

		PROCESO CALIDAD FORMATO FICHA TECNICA BIM ESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO Código: F-MG-01 Fecha 15 julio 2016 Versión 3						
DATOS INICIALES								
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	CILINDRAJE			
27-abr-22	2016	223,577	RENAULT DUSTER	WNT551	1.598			
VENCE REVISIÓN	27-jun-22							
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO	CONDUCTOR ASIGNADO				
TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP S.A.S			549	ROBINSON BLANDON				
PROPIETARIO			ROBINSON BLANDON		3188806017 COMBUSTIBLE GASGASOL			
DOCUMENTOS REQUERIDOS								
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento							
Tarjeta de Propiedad			10021982273					
Tarjeta de Operación			263513					
Seguros Contractual			EN LINEA					
Seguro Extracontractual			EN LINEA					
Seguro Obligatorio (SOAT)			26336644					
Certif. de Rev. Técnico-mecánica y de G.			152042884					
Extintor	1-jul-23							
								
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS								
DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES			
Estado Antena	X		Estado Gato	X				
Estado Espejos Retrovisores	X		Estado Cruceta	X				
Cinturón de Seguridad	X		Estado Banderas, Conos	X				
Estado Emblemas	X		Estado Botiquín	X				
Estado Farolas	X		Estado Tacos	X				
Estado Stop	X		Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X				
Estado Direcionales	X		Estado llanta de repuesto	X				
Estado Tapetes	X		Estado Linterna	X				
Estado Tapa de Gasolina	X		SISTEMA ELÉCTRICO					
Estado Exploradoras		NO APlica	DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES			
Estado Lámina	X		Luces altas	X				
Estado Pintura	X		Luces Bajas	X				
Estado Vidrios	X		Luces del Tablero	X				
Estado Puertas	X		Luces Medias	X				
Estado Seguros	X		Direccionales	X				
Estado Caja de Batería	X		Luces de los Frenos	X				
Estado Limpiaherramientas	X		Luces de Reversa	X				
Estado Pedales (Gomas)	X		Pito de Reversa		NO APlica			
Estado Nivel de Aceite	X		Sensor de Velocidad	X				
Nivel de Líquido de Frenos	X		Indicador de Combustible	X				
Estado Nivel de Refrigerante	X		Estado de Batería	X				
Estado Llantas	X		Estado Pito	X				
Estado rines	X		Encendido	X				
Estado Pernos	X		Estado Emergencia	X				
			Estado aire Acondicionado	X				



Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 ☎ 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrola70.com.co

CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTRIZ LA 10 S.A.S.
T-011.421.102 TIM



SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			
SISTEMA TRANSMISION				OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APlica
SISTEMA EQUIPO				OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES				NO APlica
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APlica
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			
NOTAS				
SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA				
LLANTAS DELANTERAS 90% - LLANTAS TRASERAS 80% Y LLANTA DE REPUESTO 60% APROXIMADAMENTE				
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL. 308 7622 CEL. 315 716 7889				
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO				
INTERNO			EXTERNO	
/ EX / MB / B / R / D /			/ EX / MB / B / R / D /	
Aprobado X CONOCIMIENTO ANTERIOR				
KILIAN PEREZ				
Rechazado 				
ELABORÓ GERENTE GENERAL				
FIRMA: NIT: 901.154.110-1				
REVISÓ FIRMA: WILLIAN MUÑOZ				
NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ				
CARGO: JEFE DE PATIO CARGO: INGENIERO MECANICO				