





CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT. 901.154.110-1

Mecánica Automotriz
Electricidad
Aire Acondicionado
Lamina y Pintura
Lavado de Inyectores
Scan

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.							
PROCESO CALIDAD							
FORMATO FICHA TECNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO							
Codigo: F-MG-01							
Fecha 15 julio 2016							
Version 3							
DATOS INICIALES							
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO	PLACA	CILINDRAJE		
27-abr-22	2016	244.729	RENAULT DUSTER	WMM475	1.598		
VENCE REVISION		27-jun-22					
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO				
TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S.			548				
PROPIETARIO			ROBINSON BLANDON				
			CONDUCTOR ASIGNADO				
			ROBINSON BLANDON				
			318886017				
			COMBUSTIBLE				
			GASGACOL				
DOCUMENTOS REQUERIDOS							
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento						
Tarjeta de Propiedad		10010343237					
Tarjeta de Operación		263512					
Seguros Contractual		EN LINEA					
Seguros Extracontractual		EN LINEA					
Seguro Obligatorio (SOA T)	1-ago-22	270030061					
Certif. de Rev. Técnico-mecánica y de G.		48319730					
Estimador	28-nov-22						
							
							
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DESCRIPCIÓN	ESTADO			DESCRIPCIÓN	ESTADO		
	B	R	D		B	R	D
Estado Antena	X			Estado Gato	X		
Estado Espejos Retrovisores	X			Estado Cruzeta	X		
Cinturón de Seguridad	X			Estado Banderolas, Conos	X		
Estado Emblemas	X			Estado Botiquín	X		
Estado Farolas	X			Estado Tacos	X		
Estado Stop	X			Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X		
Estado Direccionales	X			Estado llanta de repuesto	X		
Estado Tapetos	X			Estado Linterna	X		
Estado Tapa de Gasolina	X			SISTEMA ELÉCTRICO			
Estado Exploradoras	X			DESCRIPCIÓN	ESTADO		
Estado Lámina	X				B	R	D
Estado Pintura	X			Luces altas	X		
Estado Vidrios	X			Luces Bajas	X		
Estado Puertas	X			Luces del Tablero	X		
Estado Seguros	X			Luces Medias	X		
Estado Cojinería	X			Direccionales	X		
Estado Limpiabrisas	X			Luces de los Frenos	X		
Estado Pedales (Gomas)	X			Luces de Reverse	X		
Estado Nivel de Aceite	X			Pito de Reverse	X		NO APLICA
Nivel de Líquido de Frenos	X			Sensor de Velocidad	X		
Estado Nivel Refrigerante	X			Indicador de Combustible	X		
Estado Llantas	X			Estado de Batería	X		
Estado rines	X			Estado Pito	X		
Estado Pernos	X			Encendido	X		
				Estado Emergencia	X		
				Estado aire Acondicionado	X		



SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA

SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSIÓN Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

NOTAS

SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA

LLANTAS DELANTERAS 80% - TRASERAS 80% - REPUESTO 70% APROXIMADAMENTE

PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL.308 7622 CEL. 315 716 7889

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

INTERNO	EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /	/ EX / MB / B / R / D /

Aprobado ☒ **X**

Rechazado ☐

ELABORÓ

FIRMA:

NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ

CARGO: JEFE DE PATIO

REVISÓ

FIRMA:

NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ

CARGO: INGENIERO MECANICO

KILIANY PEREZ