

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

SISTEMA DE SEGURO DE VEHICULOS



CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
06060606 06060606

## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-04-25	Nombre o razón social DIEGO ALEJANDRO ARDILA	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 98588913
Dirección CR 78A #45GG56	Teléfono 2508148	Ciudad Medellin

## DATOS DEL VEHICULO

Placa GTX179	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10022922242	Fecha Matrícula 2020-02-26	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM187817
No. Motor E410C227735	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 30759	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2022-04-25 GTX179 12:23

2022-04-25 GTX179 12:20

## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80.80	Delantera Derecha	Valor 87.10	Trasera Izquierda	Valor 78.30	Trasera Derecha	Valor 64.00	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

## Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
74.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3525.00	4412.00	N	Eje 1 Derecho	3015.00	3951.00	N	14.50	30	%
			Eje 2 izquierdo	2204.00	3013.00	N	Eje 2 Derecho	2338.00	3522.00	N	5.73	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
30.50	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

## Desviación lateral

Eje 1 0.21	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

## Inspección Visual

G5	Luces bajas	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G6	Gato	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE
G5	Luces altas	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

#### COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.32
Eje	izquierda	derecha
Eje1	4.50	4.30
Eje2	4.21	4.32

JUAN ESTEBAN ZULUAGA RUIZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO PQR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

  
JUAN ESTEBAN ZULUAGA RUIZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO PQR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA