

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #008191

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle 44 sur No. 24b-43 Bogotá
Teléfono: (601) 3795959
Email: atención.cientes@cda44.com
Inversiones Nino Álvarez S.A.S.
Nit. 900.081.626-1

DATOS BASICOS

FECHA:	NOMBRE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
2024-05-21	ROBELTO QUIÑONES HENRY ARTURO	C.C. 19419568
DIRECCIÓN:	CORREO ELECTRÓNICO:	TELÉFONO:
CRA 30#2A-09	Robelto1959@yahoo.es	3118065812

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA:	PAÍS:	CIUDAD:	SERVICIO:
WON941	Colombia	SOACHA	Publico
MARCA:	LÍNEA:	CLASE:	COLOR:
CHEVROLET	TRACKER	CAMIONETA	BLANCO GALAXIA
TIPO DE CARROCERÍA:	COMBUSTIBLE:	CILINDRAJE	KILOMETRAJE
WAGON	Gasolina	1796	299311
LICENCIA DE TRANSITO:	MODELO:	FECHA DE MATRICULA:	NÚMERO DE PASAJEROS
10012371688	2017	2016-08-09	4
VIN O CHASIS	NÚMERO MOTOR	FECHA VENCIMIENTO SOAT	FECHA VENCIMIENTO GNV
3GNCJ8EE1HL100417	CHL100417	2025-04-11	N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES

BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	4,00
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	3,00
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	4,40
	IZQUIERDA	INCLINACIÓN:	0,80
ANTINIEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	15,3
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	15,3
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		39,0	

SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)

DI	DD	TI	TD
44,0	87,0	47,0	71,0

DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)

DELANTERA:	5,00	TRASERA:	3,00
------------	------	----------	------

FRENOS AUXILIARES (SI APLICA)

IZQUIERDA	DERECHA		
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
1195	6513	1501	7033

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO

EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
2456	3904	2597	4218	5,42
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
1195	2609	1461	2815	5,42
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EFICACIA AUXILIAR	19,9	EFICACIA TOTAL	56,9	

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T	
RALENTÍ	CO
860	CO2
CRUCERO	O2
2610	HC
VEHÍCULO CON CATALIZADOR	
TEMPERATURA DE PRUEBA	
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE
HUMEDAD RELAT.	38,3

VEHÍCULOS CICLO DIESEL

RALENTÍ	GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1		
	CICLO 2		
	CICLO 3		
	CICLO 4		
TEMPERATURA INICIAL	TEMPERATURA FINAL		NORMA
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIEN.	°C	LTOE ESTÁNDAR
	HUME. RELAT.	%	

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	35,0	34,0	psi
EJE 2	34,0	34,0	psi
			psi
EJE 3			psi
			psi
EJE 4			psi
			psi
EJE 5			psi
			psi

IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	4,87	mm
EJE 2	3,65	mm
EJE 3		mm
EJE 4		mm
EJE 5		mm

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #008191

CDA de la 44
Centro de Diagnóstico
Automotor de la 44

Calle: 44 sur No. 2ab-43 Bogotá
Teléfono: 311 3599 5959
Email: atención.clientes@cda44.com
Inversiones Niño Álvarez S.A.S.
NIT: 900.081.626-1

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL				

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B
REGISTRO FOTOGRÁFICO				




NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	KAREN MUÑOZ PARRA	LUCES	KAREN MUÑOZ PARRA
VISUAL	JOSE EVELIO GONZALEZ HEREDIA	GASES	KAREN MUÑOZ PARRA
RUIDOS	KAREN MUÑOZ PARRA	FAS	JOSE EVELIO GONZALEZ HEREDIA

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO	
----------	----	---	----	--

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA


HOLLMAN RICARDO RIANO SANCHEZ
-----FIN DEL INFORME-----

APROBADO
PREVENTIVA