



CDA  
AJUSTEV S.A.

## REVISION PREVENTIVA

PLACA: **GVR858** PREVENTIVO **X** REVISION No. **1**  
FECHA DE REVISION: **NOVIEMBRE 17 DE 2022**  
MARCA: **RENAULT** LINEA: **DUSTER** MODELO: **2022**

| VENCIMIENTO DOCUMENTOS | DIA | MES | AÑO  |
|------------------------|-----|-----|------|
| SEGURO OBLIGATORIO     | 14  | 09  | 2023 |
| RTM                    | N/A | N/A | N/A  |

**REVISIÓN  
PREVENTIVA**

| ESTADO DEL MOTOR                               | B | M |
|------------------------------------------------|---|---|
| ESTADO CABLEADO ELECTRICO                      | X |   |
| FUGAS DE ACEITE MOTOR                          | X |   |
| SOPORTE BATERIA                                | X |   |
| FUGAS REFRIGERANTE                             | X |   |
| FUGAS COMBUSTIBLE                              | X |   |
| CAJA DE TRANSMISION                            | B | M |
| FUNCIONAMIENTO EMBRIAGUE                       | X |   |
| FUGAS DE ACITE                                 | X |   |
| SOPORTE CAJA                                   | X |   |
| JUEGOS EXCESIVOS CARDAN                        | X |   |
| CADENA CARDAN                                  | X |   |
| SEÑALIZACION                                   | B | M |
| SEÑALES REGLAMENTARIAS                         | X |   |
| DISTINTIVOS Y EMBLEMAS                         | X |   |
| PLACAS LATERALES REFLECTIVAS                   | X |   |
| REVISION INTERIOR                              | B | M |
| TACOMETRO                                      | X |   |
| LUCE INTERIORES                                | X |   |
| LUZ DE TECHO                                   | X |   |
| LUZ DE TABLAS                                  | X |   |
| ANCLAJE DE SILLAS                              | X |   |
| SILLETERIA Y COJINERIA                         | X |   |
| CINTURONES DE SEGURIDAD                        | X |   |
| TIMBRE                                         | X |   |
| CONTROL DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION            | X |   |
| SALIDA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION            | X |   |
| REVISION EXTERIOR                              | B | M |
| BOMPER                                         | X |   |
| PERFORACIONES EN PISO                          | X |   |
| PARTES QUE SE PROYECTEN POR FUERA DEL VEHICULO | X |   |