



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

NIT. 901.154.110-1

Mecánica Automotriz •
Electricidad •
Aire Acondicionado •
Lamina y Pintura •
Lavado de Inyectores •
Scanner •

FORMATO FICHA TECNICA BIM ESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO						
PROCESO CALIDAD						
Código: F-MG-01						
Fecha 15 Julio 2016						
Versión 3						
DATOS INICIALES						
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO	PLACA	CILINDRAJE	
26-dic-22	2017	272.000	RENAULT DUSTER	WHV674	1.598	
VERCE REVISION	26-feb-23					
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO	CONDUCTOR ASIGNADO		
K-ROS LOGISTICA Y TRANSPORTES S.A.S			209	ALEXANDER FRANCO		
PROPIETARIO	EDINT FRANCO			3183322320		
				COMBUSTIBLE		
				GASOLINA		
DOCUMENTOS REQUERIDOS						
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento					
Tarjeta de Propiedad	10013932601					
Tarjeta de Operación	162912					
Seguro Contratual	EN LINEA					
Seguro Extra contractual	EN LINEA					
Seguro Obligatorio (SGAT)	EN LINEA					
Certif de Rev. Técnico-mecánica y da G	49009839					
Exterior	1-ene-23					
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS						
DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES		DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
Estado Antena	X			Estado Gato	X	
Estado Espejos Retrovisores	X			Estado Cruceta	X	
Centurón de Seguridad	X			Estado Banderales, Conos	X	
Estado Emblemas	X			Estado Botiquín	X	
Estado Farolas	X			Estado Tacos	X	
Estado Stop	X			Estado Caja de Herramientas (Alcate, Destornilladores, Llave de Expansion y Llaves Fijas)	X	
Estado Direccionales	X			Estado Banta de repuesto	X	
Estado Tapetes	X			Estado Interna	X	
Estado Tapa de Gasolina	X			SISTEMA ELÉCTRICO		
Estado Exploradoras	NO APLICA			DESCRIPCIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
Estado Lámpara	X			Luces Altas	X	
Estado Pintura	X			Luces Bajas	X	
Estado Vidrios	X			Luces del Tablero	X	
Estado Puertas	X			Luces Medias	X	
Estado Seguros	X			Direccionales	X	
Estado Coinería	X			Luces de los Frenos	X	
Estado Limpiaabrasas	X			Luces de Reversa	X	
Estado Pedales (Gomas)	X			Pito de Reversa		NO APLICA
Estado Nivel de Aceite	X			Sensor de Velocidad	X	
Nivel de Líquido de Frenos	X			Indicador de Combustible	X	
Estado Nivel Refrigerante	X			Estado de Batería	X	
Estado Llantas	X			Estado Pito	X	
Estado rines	X			Encendido	X	
Estado Pernos	X			Estado Emergencia	X	
				Estado aire Acondicionado	X	

Cra. 2 Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 ☎ 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrala70.com.co

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



OCUPACIONAL DE ORURO

SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIANTOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			
SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA
SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES				NO APLICA
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			
NOTAS				
SE LE REALIZA REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA				
LLANTAS DELANTERAS AL 70%, LLANTAS TASERAS AL 80% Y LLANTA DE REPUESTO AL 60% APROXIMADAMENTE				
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL. 308 7622 CEL. 315 716 7889				
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO				
INTERNO		EXTERNO		
/ EX / MB / B / R / D /		/ EX / MB / B / R / D /		
Aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>			
Rechazado	<input type="checkbox"/>			
ELABORÓ		KILIANY PEREZ		
FIRMA:				
NOMBRE:	ANIBAL GUTIERREZ			
CARGO:	JEFE DE PATIO			
REVISÓ				
FIRMA:				
NOMBRE:	WILLIAN MUÑOZ			
CARGO:	INGENIERO MECANICO			