



**CENTRO DE DIAGNÓSTICO**  
FORMATO DE INGRESO AL SERVICIO ESPECIALIZADO  
AUTOMOTRIZ LA70 S.A.S.  
Código: F.M.O-01  
Fecha: 15 Julio 2016  
NIT. 901.154.110-1  
Version 3

**Mecánica Automotriz** •  
**Electricidad** •  
**Aire Acondicionado** •  
**Lamina y Pintura** •  
**Lavado de Inyectores** •  
**Scanner** •

**DATOS INICIALES**

FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	CILINDRAJE
10-ene-23	2016	280.557	RENAULT DUSTER	WMM855	1.598
VENCE REVISIÓN	10-mar-23				
<b>EMPRESA AFILIADA</b>			<b>No. INTERNO</b>	<b>CONDUCTOR ASIGNADO</b>	
BESSONES TRANSPORTE COLOMBIA			10	ROBINSON BLANDON	
<b>PROPIETARIO</b>					3188806017
BESSONES TRANSPORTE COLOMBIA S.A.S.					<b>COMBUSTIBLE</b>
					GASGACOL

**DOCUMENTOS REQUERIDOS**

DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento
Tarjeta de Propiedad	100272976684
Tarjeta de Operación	EN EL RONT
Seguros Contractual	EN LINEA
Seguros Extracontractual	EN LINEA
Seguro Obligatorio (SOAT)	EN LINEA
Certif. de Rev Técnico-mecánica y de G.	EN LINEA
Extintor	21-jul-23



**ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS**

DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D			B	R	D	
Estado Antena	X				Estado Gato	X			
Estado Espejos Retrovisores	X				Estado Cruceta	X			
Cinturón de Seguridad	X				Estado Banderolas, Conos	X			
Estado Emblemas	X				Estado Botiquín	X			
Estado Farolas	X				Estado Tacos	X			
Estado Stop	X				Estado Caja de Herramientas ( Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión, Llaves Fijas )	X			
Estado Direcionales	X				Estado llanta de repuesto	X			
Estado Tapetes	X				Estado Linterna	X			
Estado Tapa de Gasolina	X				<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>				
Estado Exploradoras	X				DESCRIPCIÓN			ESTADO	
Estado Lámina	X				B R D			OBSERVACIONES	
Estado Pintura	X				Luces altas				
Estado Vidrios	X				Luces Bajas				
Estado Puertas	X				Luces del Tablero				
Estado Seguros	X				Luces Medianas				
Estado Cojinetes	X				Direcionales				
Estado Limpiabrisas	X				Luces de los Frenos				
Estado Pedales (Gomas)	X				Luces de Reversa				
Estado Nivel de Aceite	X				Pito de Reversa			NO APLICA	
Nivel de Líquido de Frenos	X				Sensor de Velocidad				
Estado Nivel Refrigerante	X				Indicador de Combustible				
Estado Llantas	X				Estado de Batería				
Estado rines	X				Estado Pito				
Estado Pernos	X				Encendido				
					Estado Emergencia				
					Estado aire Acondicionado				



Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 ☎ 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrala70.com.co

SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA

SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

NOTAS

SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA

LLANTAS DELANTERAS 80% - TRASERAS 80% - REPUESTO 70% APROXIMADAMENTE

PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL.:308 7622 CEL. 3117348183

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

INTERNO	EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /	/ EX / MB / B / R / D /

Aprobado

COMPROBANTE AUTOMOTRIZ

KILIANY PEREZ


Rechazado

ELABORÓ

REVISÓ

FIRMA:

Centro de Diagnóstico  
AUTOMOTRIZ 127  
Calle 301, 18A, 110-31



NOMBRE:

ANIBAL GUTIERREZ

FIRMA:

WILLIAN MUÑOZ

CARGO:

JEFE DE PATIO

CARGO:

INGENIERO MECANICO