

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA

Fecha de prueba 2023-03-15	Nombre o razón social ADONITRANS	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Dirección CRA 34 4D 80		Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 900527861-2		

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESZ587	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026539329	Fecha Matrícula 2022-07-06	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHJD202PM298142
No. Motor A452D010497	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1333	Kilometraje 33114	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2023-03-15 ESZ587 09:28

2023-03-15 ESZ587 09:35

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 76.40	Delantera Derecha	Valor 65.40	Trasera Izquierda	Valor 49.80	Trasera Derecha	Valor 60.30	Mínimo 40	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2622.00	N	Eje 1 Derecho	2573.00	N	1.87	30	%
60.20	50	%	Eje 2 izquierdo	1425.00	N	Eje 2 Derecho	1499.00	N	4.94	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		%	
25.50	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		%	

Desviación lateral

Eje 1 -2.15	Eje 2 -1.82	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Crueta	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Espojos	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Interna	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Descompañador	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Resortes o Balostas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.20	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.59	4.38
Eje2	4.30	4.87

DALILA ANGELA TERESA SOLARTE NIQUINAS

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimad Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)