



FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

FORMATO DE PREVENTIVA No. 146586

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA 2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la Prueba 2020-11-07	Nombre o Razon Social OLGA PATRICIA FRANCO GALVIS			Documento	No
Direccion	Telefono	Ciudad	Departamento		

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa WHW391	País COLOMBIA	Servicio PÚBLICO	País Colombia	Clase CAMIONETA	Marca JAC	Línea S2(HFC7151EAV)
Modelo 2017	Vencimiento SOAT 2021-03-21	Vencimiento RTM 2021-03-12	Kilometraje 141516	Combustible GASOLINA	Empresa SOLARTUR (VEHICULOS Y SERVICIOS)	

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	>=40	Unidad	%
0		0		0		0		0			

8. Frenos

Eficacia Total Mínimo Unidad 0 >=50 %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
Eje 1 Izquierdo	0	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 2 Izquierdo	0	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		<=	%
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		<=	%
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		<=	%

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
7							B	

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública.

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO

No Consecutivo : 146586

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ANDRES REYES

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES:



PR
VICAR
UN DIAGNÓSTICO SEGURO
CALLE 14B # 119-95
CDA 06545395
NIT: 9000942547058
Tel: 5517092551

Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnica mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnica mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral. - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.