

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002000-2305
CDA MOTOR CENTER
 NIT 901085768
 CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
 CALI



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	ARIAS MARTINEZ MAURICIO			Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 94061164		
2023-05-02		Telefono:	3165768432	Cludad:	CALI	Departamento:		
Dirección:	CALLE 101D # 23B - 20					VALLE DEL CAUCA		
Placa:		Marca:	Linea:	DATOS DEL VEHICULO	Clase:	Modelo:	Cilindrada:	Kilometraje:
WPX954	RENAULT		DUSTER	CAMPERO	2021	1998	46756	
Servicio:	No Licencia Tránsito: PÚBLICO	10021039806	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL (V)	Empresa:	Conductor:	ARIAS MARTINEZ MAURICIO	



Foto 2023-05-02 Placa WPX954 Hora 14:57

Foto 2023-05-02 Placa WPX954 Hora 15:04

Suspensión (SI aplica)																	
Delantera Izquierda			Valor S4	Delantera Derecha			Valor 50	Trasera Izquierda			Valor 47	Trasera Derecha			Valor 47	Mínimo 40	Unidad %
Frenos																	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad				
51,7	50	%	Eje 1 Izquierdo	2310	4022	N	Eje 1 Derecho	1990	3924	N	13,9	30	%				
			Eje 2 Izquierdo	1890	3826	N	Eje 2 Derecho	1830	3728	N	3,2	30	%				
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho										
15,5*	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho										
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho										
Desviación Lateral																	
Eje 1	-2	Eje 2	-3	Eje 3	Eje 4	Eje 5						Máximo	± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial																	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo					CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda								NO APLICA	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna					CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha								NO APLICA	
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Piscina					CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda								NO APLICA	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas					CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha								NO APLICA	
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajos					CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda								NO APLICA	
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero					CUMPLE	G1 Eje1 Rín Derecho								CUMPLE	
G1 Paros	CUMPLE	G1 Terminales Batería					CUMPLE	G1 Eje1 Rín Izquierdo								CUMPLE	
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Andaje de batería					CUMPLE	G1 Eje2 Rín Derecho								CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador					CUMPLE	G1 Eje2 Rín Izquierdo								CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores	NO APLICA	G1 Cruceta					CUMPLE	G1 Eje3 Rín Derecho								NO APLICA	
G1 Resortes o Balastas	CUMPLE	G1 Linterna					CUMPLE	G1 Eje3 Rín Izquierdo								NO APLICA	
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos					CUMPLE	G1 Eje4 Rín Derecho								NO APLICA	
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandera					CUMPLE	G1 Eje4 Rín Izquierdo								NO APLICA	
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos					CUMPLE	G1 Eje5 Rín Derecho								NO APLICA	
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto					CUMPLE	G1 Eje5 Rín Izquierdo								NO APLICA	
G1 Plato	CUMPLE	G1 Gato					CUMPLE	G1 Latonería y Pintura								CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta					CUMPLE	G1 Tapicería								CUMPLE	
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor					CUMPLE	G1 Cojinería								CUMPLE	
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín					CUMPLE	G1 Caja de Dirección								CUMPLE	
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia					CUMPLE	G1 Terminalles								CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha					CUMPLE	G1 Brazos Axiales								CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo	NO APLICA	G1 Eje1 llanta Izquierdo					CUMPLE	G1 Bastidor								CUMPLE	
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha					CUMPLE	G1 Pisos								CUMPLE	
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierdo					CUMPLE	G1 Promedio de Distancia								NO APLICA	
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha					NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo								NO APLICA	

G1: CARROZERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION

G10: SISTEMA DE DIRECCION
 G11: CHASIS
 G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.15
Izquierda		Derecha
Eje 1	7.12	8.91
Eje 2	4.28	4.71

CRISTIAN YOVANNY OVIEDO RICAURTE

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.