

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000305-2305



Centro De Diagnostico Automotor
La Playa S.A.S
NIT 900575363
Carrera 17 N° 22 - 41 CALI Tel
4444214
CALI

FECHA
Fecha de prueba: 2023-05-20

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: EBEIRO PERDOMO CAICEDO
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 16638660
Dirección: CL 5B2 36C 38
Teléfono: 3172119058 Cel 3172119058
Ciudad: CALI
Departamento: VALLE DEL CAUCA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: GUU406
Marca: RENAULT
Línea: DUSTER
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2020
Cilindrada: 1998
Kilometraje: 59417
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10028424051
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO GLACIAL (V)
Empresa:
Conductor: EBEIRO PERDOMO CAICEDO



Suspensión (Si aplica)																
Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Minimo	Unidad			
		77			67			58			59	40	%			
Frenos																
Eficacia Total	Minimo	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad			Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
64,5	50	%	Eje 1 Izquierdo		2815	4140	N	Eje 1 Derecho		2755	3826	N	2,1	30	%	
			Eje 2 Izquierdo		1451	2894	N	Eje 2 Derecho		1772	2766	N	18,1	30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo					Eje 3 Derecho								
25,0	18	%	Eje 4 Izquierdo					Eje 4 Derecho								
			Eje 5 Izquierdo					Eje 5 Derecho								
Desviación Lateral																
Eje 1	5,2	Eje 2	-1,4	Eje 3			Eje 4			Eje 5			Máximo	± 10	Unidad	(mm)
Inspección Sensorial																
G1	Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1	Luz de parqueo		CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA					
G1	Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1	Luz Interna		CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha		NO APLICA					
G1	Anclaje sillas		CUMPLE	G1	Luz Placa		CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA					
G1	Estado tubos escape		CUMPLE	G1	Luces Altas		CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha		NO APLICA					
G1	Asco General		CUMPLE	G1	Luces Bajas		CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA					
G1	Espejos		CUMPLE	G1	Indicadores de tablero		CUMPLE	G1	Eje1 Rin Derecho		CUMPLE					
G1	Pernos		CUMPLE	G1	Terminales Bateria		CUMPLE	G1	Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE					
G1	Soportes		CUMPLE	G1	Anclaje de bateria		CUMPLE	G1	Eje2 Rin Derecho		CUMPLE					
G1	Rotulas Superiores		CUMPLE	G1	Desempeñador		CUMPLE	G1	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE					
G1	Rotulas Inferiores		CUMPLE	G1	Cruceta		CUMPLE	G1	Eje3 Rin Derecho		NO APLICA					
G1	Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1	Linterna		CUMPLE	G1	Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA					
G1	Amortiguadores		CUMPLE	G1	Triángulos		CUMPLE	G1	Eje4 Rin Derecho		NO APLICA					
G1	Tijeras		CUMPLE	G1	Banderola		CUMPLE	G1	Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA					
G1	Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1	Tacos		CUMPLE	G1	Eje5 Rin Derecho		NO APLICA					
G1	Retrovisores		CUMPLE	G1	Llanta de respuesto		CUMPLE	G1	Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA					
G1	Pito		CUMPLE	G1	Gato		CUMPLE	G1	Laloneria y Pintura		CUMPLE					
G1	Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1	Herramienta		CUMPLE	G1	Tapicaria		CUMPLE					
G1	Parabrisas		CUMPLE	G1	Extintor		CUMPLE	G1	Cojineria		CUMPLE					
G1	Ventanillas		CUMPLE	G1	Botiquin		CUMPLE	G1	Caja de Direccion		CUMPLE					
G1	Puertas		CUMPLE	G1	Señales de advertencia		CUMPLE	G1	Terminales		CUMPLE					
G1	Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1	Brazos Axiales		CUMPLE					
G1	Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1	Bastidor		CUMPLE					
G1	Direccionales		CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1	Pisos		CUMPLE					
G1	Stop		CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1	Promedio de Distancia		CUMPLE					
G1	Reversa		CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo		CUMPLE					

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Respuesto		
	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,56	5,36
Eje 2	4,16	4,29

ROBERTO CARLOS CONDE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.