

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002283-2306



CDA MOTOR CENTER  
NIT 901085768  
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731  
CALI

<b>FECHA</b>		<b>DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO</b>			
Fecha de prueba: 2023-06-27	Nombre o razón social: HERNANDEZ TABARES WILMAN	Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 16737967	
Dirección: CALLE 70 # 1B2 - 20	Teléfono: 3216574972	Ciudad: CALI		Departamento: VALLE DEL CAUCA	
<b>DATOS DEL VEHICULO</b>					
Placa: GEU562	Marca: FORD	Línea: RANGER	Clase: CAMIONETA	Modelo: 2020	Cilindraje: 3198
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10019506738	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO ARTICO	Empresa:	Conductor: HERNANDEZ TABARES WILMAN



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 70	Delantera Derecha	Valor 59	Trasera Izquierda	Valor 57	Trasera Derecha	Valor 43	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 52,4	Unidad 50 %	Fuerza 4085	Peso 6965	Unidad N	Fuerza 3722	Peso 6376	Unidad N	Desequilibrio 8,9	Máximo 30	Unidad %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 14,9"	Unidad 18 %	Eje 2 Izquierdo 2539	Eje 3 Izquierdo	Eje 2 Derecho N	Eje 3 Derecho 1894	Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho	25,4*	30	%
Desviación Lateral											
Eje 1	1	Eje 2	3	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10	Unidad (m/km)			
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA			
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		NO APLICA			
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA			
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		NO APLICA			
G1 Aseo General		CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA			
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE			
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Bateria		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE			
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE			
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho		NO APLICA			
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA			
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho		NO APLICA			
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA			
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho		NO APLICA			
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA			
G1 Pilo		CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Latonería y Pintura		CUMPLE			
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapicería		CUMPLE			
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Cojinería		CUMPLE			
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE	G1 Caja de Direccion		CUMPLE			
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE			
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE			
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE			
G1 Direccionales		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE			
G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		NO APLICA			
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo		NO APLICA			

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % . ) TIPO B  
Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % . ) TIPO B

TANQUE DE COMBUSTIBLE CON FUGA.  
FUGA D ACEITE POR MOTOR.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4.05
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7.18	7.1
Eje 2	7.91	7.62



NIT: 901085768-0

YIMI NEVAR TULCAN CRIOLLO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.